

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1452421 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:50
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CKE983



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1452421 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:50
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CKE983	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	169179	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3YCBNFC12S57886	Motor Gücü	103 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	2179cc
Rengi	BEYAZ	Model	Boxer
İlk Tescil Tarihi	17-05-2021	Sonraki Muayene Tar.	09-04-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:50
Rapor No: 06-01-1452421
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:16

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:50

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1452421 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:50
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, taş izi ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme, hasar, çizik ve yakıcı madde hasarı mevcut. Paspaslar yok.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından dolayı kontrol sağlanamadı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1452421 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:50
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/70/16C	107H	7,92 mm	Kışlık
Sol Arka	215/70/16C	107H	8,03 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/70/16C	107H	7,89 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/70/16C	107H	8,01 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1452421 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:50
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1452421 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:50
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

05.01.2026

Arac:

Peugeot Boxer-III 2.2 16V HDi 140 FAP

Motor kodu:

4HB (DW12RUD)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF3YCBNFC12557886 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.01.2026 13:26:19 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Delphi DCM 6.2

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima otomatigi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI (CAN)

Hata kodu U0426:

ECU VE IMMOBİLİZER ARASINDAKİ CAN-BUS/VERİ HATTI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B11A4:

Suruçi tarafı on kapi cam krikosu rolesi "pencere

camini aşağıya indirin"

HATALI VOLTAJ ÇIKIŞI

Konfor

Gosterge panosu grubu (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.11.2024		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.01.2026 14:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1452421	Araç Giriş Tarihi:	05.01.2026 13:16	Araç Çıkış Tarihi:	05.01.2026 14:50
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:50
Rapor No: 06-01-1452421
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:16

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:50



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sağ > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Ezik



Kaporta, B-direk, sağ > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:50
Rapor No: 06-01-1452421
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:16

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:50



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1452421 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:50
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Kaporta

Parça ve Hasar

B-direk, sağ - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç yüksekliğinden dolayı TAVAN VE FRANGARTLARDA boya kusur kontrolü yapılamadı. Motor kaputu bağlantı civataları işlemlili.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.01.2026 14:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1452421	Araç Giriş Tarihi:	05.01.2026 13:16	Araç Çıkış Tarihi:	05.01.2026 14:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası