

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1412741 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CEL728



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1412741 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 13:44
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CEL728	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	32653	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3VEEHZ8LZ072580	Motor Gücü	134 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1997cc
Rengi	SİYAH	Model	Expert Traveller
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-02	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Minibüs	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1412741 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve yüzeysel çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1412741 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 13:44
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17C	102H	7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17C	102H	7,88 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17C	102H	7,09 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17C	102H	7,95 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1412741 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
134	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1412741 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 13:44
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

04.09.2025

Araç:

Peugeot Expert-IV 2.0 16V Blue-HDi 180 FAP Kasten

Motor kodu:

EHZ (DW10FDCU)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF3VEEHZ8LZ072580 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.09.2025 13:39:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu U2FFF-00:

ARIZA KODU YOK

ONEMSİZ ARIZA KODU

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U1009-00:

Sasi CAN-Bus

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0049-7B:

FREN SIVISI SEVİYESİ

Seviye ÇOK DUSUK

Hata kodu P0560-16:

ABS/ESP ECU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B00D5-67:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Klima

Arka klima otomatigi

Klima

Arka klima sistemi kontrol paneli

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1F3B:

Çok fonksiyonlu elektronik kumanda unitesi/emniyet

kemer uyarı lambası ile CAN iletişimi

Hicbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu U1F39:

Yağmur/ışık sensörü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B162A:

Merkezi uc birim

KISA DEVRE

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B120A:

Carpisma uyarı sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1811:

Katki maddesi pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1825:

YAG SEVİYE KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1209:

Mesafe asistansı

HATALI SINYAL

Hata kodu U1F1A:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1002:

ECU

BEKLENMEDİK YENİDEN BASLATMA

Konfor

Çok işlevli dokunmatik ekran

Konfor

PARK DESTEĞİ

Hata kodu B1244-97:

SOL ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1245-97:

SAG ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1226-92:

MESAFE SENSORU ON/SAG DIS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1250-92:

SOL ON MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1251-92:

SAG ON MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1244-92:

SOL ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1245-92:

SAG ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon kumanda modüllü

Konfor

Direksiyon kontrol diğmesi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yağmur/ışık sensörü (CAN)

Konfor

Araç mesafesi asistansı

Konfor

Çok fonksiyonlu kamera

Sanziman

Otomatik sanziman

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.09.2025 13:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1412741	Araç Giriş Tarihi:	04.09.2025 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	04.09.2025 13:44
Mersis No:	0309073518100001				

Direksiyon
Elektrikli hidrolik direksiyon
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hata kodu B100C;;
Kumanda Ünitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***2580 şasi nolu PEUGEOT TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 13:44
Rapor No: 06-01-1412741
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:19

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 13:44

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.09.2025 13:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1412741	Araç Giriş Tarihi:	04.09.2025 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	04.09.2025 13:44
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ , FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.09.2025 13:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1412741	Araç Giriş Tarihi:	04.09.2025 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	04.09.2025 13:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası