

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 10:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1462405	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 09:07	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 10:15
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DDZ472



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1462405 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DDZ472	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	77456	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3EFYHT2NJ674241	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Peugeot
Rengi	BEYAZ	Model	Partner
İlk Tescil Tarihi	26-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	12-10-2026
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:15
Rapor No: 06-01-1462405
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:07

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:15

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1462405 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst koruma plastiğı yok
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1462405 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,3 m/km	1,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	78	1
2. Aks	65	68	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.312	1.2645	3
2. Aks	1.342	1.252	6
El Freni	0.687	0.852	19

Verimlilik

33

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	7,23 mm	Kışlık
Sol Arka	205/60/16	96H	7,04 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	7,28 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	7,11 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:15
Rapor No: 06-01-1462405
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:07

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:15

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
394	350	63	139
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	76	15	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 10:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1462405	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 09:07	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 10:15
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.02.2026

Arac:

Peugeot Partner-IV 1.5 16V Blue-HDi 100

Motor kodu:

YHT (DV5RCF)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3EFYHT2NJ674241 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.02.2026 09:10:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P16D0-07:

Krank mili sensörü

HATALI VOLAN

Hata kodu U1213-81:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

ABS

Bosch ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B173E:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1175:

3. Fren 1181

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1825:

YAG SEVİYE KONTROLÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1818:

YAG SEVİYE KONTROLÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatalı alcak basinc sistemi.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cok islevli ekran

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu B1223-14:

ic arka sol park yardim senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1223-92:

ic arka sol park yardim senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1223-96:

ic arka sol park yardim senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-14:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-92:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-96:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227-12:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1227-14:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227-92:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227-96:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228-14:

SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228-92:

SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228-96:

SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1462405 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

Direksiyon kumanda modüllü
Hata kodu B1836-00:
TRANSPONDER ANTENİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1836-12:
TRANSPONDER ANTENİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1835-00:
RADYO UZAKTAN KUMANDASI
HATALI SINYAL FONKSIYONU
Konfor
Direksiyon kontrol düğmesi
Hata kodu B1558-07:
DİREKSİYON SİMİDİ SAG COK FONKSIYONLU DUGMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Hata kodu B1530-07:
Kontrol paneli
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Yağmur/ısı sensörü
Direksiyon
Hidrolik servo direksiyon
Ses/Video
Oto radyosu
Hata kodu DTC 0303:
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
HATALI KODLAMA
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.10.2024		ERP-Carpma	Hayır	24321.46	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:15
Rapor No: 06-01-1462405
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:07

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:15

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1462405 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:15
Mersis No: 0309073518100001

Diğ



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Onaysız




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceMotor, Motor üst kapağı, plastik sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok > Sökülmüş-Yok



Parça Grubu

Arka bölüm

Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 10:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1462405	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 09:07	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 10:15
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası