

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1425390 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34EPE496



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1425390 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri


Plaka	34EPE496	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	77226	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3EFYHYCMN546568	Motor Gücü	74 kw
Ruhsat Motor No	10Q4DS0003490	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Peugeot	Rengi	GRİ (Platinyum)
Model	Rifter	İlk Tescil Tarihi	08-11-2021
Sonraki Muayene Tar.	19-12-2025	Model Yılı	2021
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.10.2025 11:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/13
Rapor No:	06-01-1425390	Araç Giriş Tarihi:	11.10.2025 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	11.10.2025 11:35
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1425390 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, taş izleri ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri, çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1425390 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	75	3
2. Aks	66	74	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.839	1.916	4
2. Aks	1.2905	1.2115	6
El Freni	1.5535	1.6905	8

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	5,55 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102T	5,25 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	5,62 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	5,62 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1425390 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
417	367	59	131
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	72	19	97,30
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1425390 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.10.2025

Arac:

Peugeot Rifter 1.5 16V Blue-HDi 100

Motor kodu:

YHT (DV5RCF)

Uretim yili;

20-21

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3EFYHYCMN546568 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.10.2025 11:21:04 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu U1205-81:

Direksiyon acisi sensorine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

ABS

Bosch ABS

Hata kodu P0560-16:

ABS/ESP ECU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B173E:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B1153:

ON CAM SİLECEĞİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1175:

3. Fren 1181

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSİZ DURUM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSİZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1327:

ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 3

arizali aktivasyon

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatalı alcak basinc sistemi.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B1576-54:

Cok islevli ekran linitesi

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu B1003-54:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Hata kodu B1223-14:

ic arka sol park yordim senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-14:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227-14:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228-14:

SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

Direksiyon kumanda modilii

Hata kodu B1836-12:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1836-00:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

Direksiyon kontrol diigmesi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

Suruci kapist modilii

Hata kodu B1391-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1425390 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35
Mersis No: 0309073518100001

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1386-16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAG ARKA
Fonksiyon hatalıdır.
Direksiyon
Hidrolik servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hata kodu B100C;
Kumanda Ünitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu U1FAOQ:
MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.01.2025		ERPCarpma	Hayır	30500	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/13
Rapor No: 06-01-1425390 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sağ arka, Nikelaj, alt >
Çizik



Kapı, sağ arka, Nikelaj, alt >
Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35
Rapor No: 06-01-1425390
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı kolu, dış > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35
Rapor No: 06-01-1425390
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Park sensörü, sağ > Sökülmüş-Yok



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 11:35
Rapor No: 06-01-1425390
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:19

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 11:35



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.10.2025 11:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1425390	Araç Giriş Tarihi:	11.10.2025 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	11.10.2025 11:35
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası