

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 17:04
Rapor No: 06-01-3505861
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:35

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 17:04

Full Plus Ekspertiz



06EFL508



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-3505861 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EFL508	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	107957	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3EFYHT2PJ927512	Motor Gücü	74 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Rifter
İlk Tescil Tarihi	22-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	20-11-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 17:04
Rapor No: 06-01-3505861
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:35

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 17:04

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-3505861 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizik deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Kutup başına ulaşamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-3505861 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.7 m/km	-1,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	72	7
2. Aks	64	68	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4195	2.4775	2
2. Aks	2.3495	2.311	1
El Freni	1.616	1.6095	0

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	4,5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	4,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	4,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	4,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-3505861 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 17:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-3505861	Araç Giriş Tarihi:	23.07.2026 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 17:04
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:	Fonksiyon hatalıdır.
Faks:	Hata kodu B1164:
E-mail:	SAG FREN LAMBASI
Internet;	Fonksiyon hatalıdır.
	Hata kodu B1165:
23.07.2026	SOL FREN LAMBASI
Arac:	Fonksiyon hatalıdır.
Peugeot Rifter 1.5 16V Blue-HDi 100	Hata kodu B116E:
Motor kodu:	YARDIMCI SINYAL LAMBASI SOL
YHT (DV5RCF)	Fonksiyon hatalıdır.
Üretim yılı;	Hata kodu B1168:
20-21	SINYAL LAMBASI ARKA SAG
Kilometre durumu:	Fonksiyon hatalıdır.
Lisans numarası :	Hata kodu B1169:
VIN:	SINYAL LAMBASI ARKA SOL
VR3EFYHT2PJ927512 (kumanda litesinden okunan)	Fonksiyon hatalıdır.
Test edilmiş:	Hata kodu B1167:
23.07.2026 11:37:14/	On sol sinyal lambası
Hata kodu / Genel sorgulama / -	Fonksiyon hatalıdır.
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması	Hata kodu B114C;
Bileşen grubu	ARKA SAG PARK LAMBASI
Sistem	Fonksiyon hatalıdır.
Hata	Hata kodu B114D:
OBD	ARKA SOL PARK LAMBASI
OBD	Fonksiyon hatalıdır.
Motor	Hata kodu B1175:
Dizel motor	3. Fren 1181
Hata kodu P203F-7B:	Fonksiyon hatalıdır.
Ure katkı maddesi sistemi	Hata kodu B11FO:
Seviye COK DUSUK	KISA FAR
Hata kodu P2291-26:	Fonksiyon hatalıdır.
Yakıt dağıtım borusu basıncı (Yakıt basıncı)	Hata kodu B162C;
Basıncı artışı çok yavaş.	ROLE 1 AKSESUARLARI
Hata kodu P06B8-04:	Fonksiyon hatalıdır.
Motor elektronik kumanda litesini	Hata kodu B1715:
BELLEK HATASI	On sağ kapağı kilidi kontak anahtarı
Hava yastığı	MANTIKSIZ DURUM!
Hava yastığı	Hata kodu B1716:
Klima	On sol kapağı kilidi kontak anahtarı
Otomatik klima kontrol sistemi	Hella Gutmann Solutions GmbH
Givenlik	mega macs PC
Çok fonksiyonlu kamera	MANTIKSIZ DURUM!
Konfor	Hata kodu B1865:
Ana kumanda litesini BSI	Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi
Hata kodu B173E:	kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bir
ANAHTAR	kuma
Hatalı algılama.	sinyali
Hata kodu B173D:	MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
ANAHTAR	Hata kodu B1805:
Hatalı algılama.	Mars motoru
Hata kodu B2ED3:	Fonksiyon hatalıdır.
MERKEZİ SVIC UNİTESİ BSI	Hata kodu B173A:
DAHİLİ ARIZA!	SURUCU KAPISI KAPİ KİLİDİ ANAHTARI
Hella Gutmann Solutions GmbH	MANTIKSIZ DURUM!
mega macs PC	Hata kodu B1418:
Hata kodu B115B:	Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi
ARKA CAM SİLİCEK MOTORU	MANTIKSIZ SINYAL
Fonksiyon hatalıdır.	Hata kodu B1327:
Hata kodu B116D:	ELEKTRİKLİ YARDIMCI İSİTİCİ İCİN İSİTİCİ ELEMANI 3
Sag geri vites lambası	arızalı aktivasyon
Fonksiyon hatalıdır.	Hata kodu B1326:
Hata kodu B116C;	ELEKTRİKLİ YARDIMCI İSİTİCİ İCİN İSİTİCİ ELEMANI 1
Sol geri vites lambası	arızalı aktivasyon
	Konfor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 17:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-3505861	Araç Giriş Tarihi:	23.07.2026 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 17:04
Mersis No:	0309073518100001				

Gosterge grubu

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK ILETISIM

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu B1223-14:

ic arka sol park yordim senseri

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1224-14:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1227-14:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1228-14:

SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1228-92:

SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Direksiyon kumanda modilii

Hata kodu B1836-00:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

TRANSPONDER ANTENI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1836-12:

TRANSPONDER ANTENI

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Direksiyon kontrol diigmesi

Hata kodu U1F1A-87:

LIN-Bus

HATALI ILETISIM!

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Suruci kapist modilii

Hata kodu B1391-16:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1392-16:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1393-16:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1390-07:

Arka sag cam krikosu salteri

TUS BLOKE EDILMIS

Hata kodu B1386-16:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ARKA

Fonksiyon hatalidir.

Ses/Video

Navigasyon sistemi

13*

Hata kodu B1003:

ECU

HATALI KODLAMA

Hata kodu B100C;

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1501:

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1501:

SES CIKISI ON SOL

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1501:

SES CIKISI ON SOL

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1502:

SES CIKISI ON SAG

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-3505861 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 17:04
Mersis No: 0309073518100001

SES ÇIKISI ON SOL

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.05.2026		ERP-Çarpışma	Hayır	85723.51	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 17:04
Rapor No: 06-01-3505861
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:35

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 17:04

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Standart Dışı Onarım

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-3505861 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Deforme Olmuş
Arka bölüm	Arka sac/panel - Ezik
Döşemeler/Kapaklar	Pandizot - Sökülmüş-Yok

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Arka sac panel ezik ve standart dışı onarım mevcut. Arka tampon demiri değişmiş.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 17:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-3505861	Araç Giriş Tarihi:	23.07.2026 11:35	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 17:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası