

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1423835 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ELC376



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1423835 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06ELC376	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	29861	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3EDYHZ4RJ696928	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Peugeot
Rengi	BEYAZ (Buz)	Model	Rifter
İlk Tescil Tarihi	30-05-2024	Sonraki Muayene Tar.	04-05-2026
Model Yılı	2024	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 10:11
Rapor No: 06-01-1423835
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:24

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 10:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1423835 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1423835 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	86	1
2. Aks	72	79	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.406	2.3025	4
2. Aks	2.7735	2.424	12
El Freni	1.729	1.464	15

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	100H	5,71 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	100H	6,28 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	100H	5,83 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	100H	6,22 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 10:11
Rapor No: 06-01-1423835
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:24

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 10:11

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
459	424	74	117
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	83	12	86,46
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1423835 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.10.2025

Araç:

Peugeot Rifter 1.5 16V Blue-HDi 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3EDYHZ4R)696928 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.10.2025 10:05:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu U1218-81:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

Bosch ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B1153:

ON CAM SILECEĞİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B116F:

YARDIMCI SINYAL LAMBASI SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B116E:

YARDIMCI SINYAL LAMBASI SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B162C;:

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B120A:

Carpisma uyarı sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B120D:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hiz kontrol sistemi

HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Hata kodu B1816:

Motor elektronik kontrol ünitesi yoluyla hibrid a

ktarma organı durumu/start izni durumu

sinyal/iletilim yok

Hata kodu B1864:

FREN PEDALI SVICI 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1327:

ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 3

arızalı aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 1

arızalı aktivasyon

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1FAOQ:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Direksiyon kumanda modüllü

Hata kodu U1814-87:

Konfor

Direksiyon kontrol diğmesi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Hata kodu U1F6C-00:

Telematik kumanda Ünitesine CAN-Bus-bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

Surucu kapist modüllü

Hata kodu B1393-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Navigasyon sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1476:

Radyoya Ethernet bağlantısı

Hiçbir iletilim mümkün değildir.

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemistir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1423835	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 09:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***6928 şasi nolu PEUGEOT RIFTER GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 FL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1423835	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 09:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1423835	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 09:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1423835	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 09:24	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası