

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1423939 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DVR710



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1423939 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DVR710	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	90260	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	VF1RJB00X70929492	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	H5HE490D480320	Motor Hacmi	1332cc
Marka	Renault	Rengi	KIRMIZI (Alev)
Model	Captur	İlk Tescil Tarihi	27-07-2023
Sonraki Muayene Tar.	18-05-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 17:17
Rapor No: 06-01-1423939
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:39

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 17:17

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1423939 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü takviyesiyle çalıştığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş vuruğu ön cam
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1423939 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	76	9
2. Aks	69	61	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	156	188	17
2. Aks	1.529	1.68	8
El Freni	93	108	14

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	4,42 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	5,62 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	4,32 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	5,55 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1423939 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1423939 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.10.2025

Araç:

Renault Captur-II e-Tech 160

Motor kodu:

H4M-630 (H4M-B6)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJB00X70929492 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.10.2025 17:12:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedalı konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 150397:

Hava emme flapı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 150396:

Hava emme flapı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 1503F7:

Hava emme flapı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 16C996:

Kavrama

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 16DA01:

Kavrama

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC E14E82;

GOSTERGE GRUBU ECU'SUYLE CAN BAGLANTISI

İLETİSİM YOK

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 505104:

ABS hidrolik pompa motoru

ELEKTRİK AKTİVASYON DEVRESİ ARIZALI

Hata kodu DTC 50511C:

ABS hidrolik pompa motoru

ELEKTRİK AKTİVASYON DEVRESİ ARIZALI

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15487:

Radio kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 903616:

Güç kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4A116:

Kumanda Ünitesi güç kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedalı musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2023:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC5314:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Arka cam rezistansı

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC C07300:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 92A481:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SÖL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ADA116:

AKTUATOR GÜÇ KAYNAĞI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODF14:

Mars motoru rölesi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC A0531C:

DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-1423939	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC A07068:
Hata kodu DTC AD334A;;
ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ
HATALI TANIMLAMA!
Hata kodu DTC A05111:
DİREKSİYON KOLONU KILITLEME
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC A0801C:
Motor calistirma tusu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC A08001:
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglant
ı
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Park asistani OBD
Hata kodu DTC A72423:
ECU
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZALI ECU
Hata kodu DTC A74287:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglant
ı
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus baglantisi
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E25487:
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 560116:
AKU VOLTAJı
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Ses/Video
Multimedya araylizi CAN
Hata kodu DTC 9F3716:
Guc kaynakı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu DTC 930B11:
Arka sag hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930B12:
Arka sag hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930D11;
On sag hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930D12;
On sag hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.

Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931112:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/14
Rapor No: 06-01-1423939 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 931111:

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.12.2024		Carpma	Hayır	0	TL
14.12.2023		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/14
Rapor No:	06-01-1423939	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 17:17
Rapor No: 06-01-1423939
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:39

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 17:17



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/14
Rapor No:	06-01-1423939	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Tampon, ön, Spoyler > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1423939 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Taş İzi



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Araç lastik basınç, bakım uyarı ikaz lambası yanıyor ve TPW kontrol ettirin uyarısı veriyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1423939	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası