

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1423200 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:47 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DVR715



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1423200 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:47 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DVR715	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	109328	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	VF1RJB00471252059	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	BEYAZ (Sedef)	Model	Captur
İlk Tescil Tarihi	27-07-2023	Sonraki Muayene Tar.	18-05-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:32
Rapor No: 06-01-1423200
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:47

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:32

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1423200 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:47 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger kapağı hafif yağ kaçağı..
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1423200 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:47 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	78	6
2. Aks	70	64	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.362	1.2145	10
2. Aks	1.104	1.027	6
El Freni	150	140	6.5

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	4,01 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	3,76 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	4,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	3,36 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1423200 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:47 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1423200 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:47 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

04.10.2025

Arac:

Renault Captur-II e-Tech 160

Motor kodu:

H4M-630 (H4M-B6)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJB00471252059 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.10.2025 09:14:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 009077:

Yakıt basıncı bilgisi

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 505613:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 506738:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

İ

BOZUK İLETİSİM

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Suruçi tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ACB564:

ARKA CAM SİLECEK MOTORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

3*

Hata kodu DTC A07068:

Hata kodu DTC E14F87:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Park asistanı OBD

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E15B87:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda ünitesi

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E25487:

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561A86:

Arac hızı sinyali

HATALI SINYAL

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 932812:

MIKROFON 1

HATALI GİRİŞ SINYALI

Hata kodu DTC 932912:

MIKROFON 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1423200 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:47 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 932A13:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93398F;
ARKA KAMERA
HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC 937511:
Geri vites kamerası
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hata kodu DTC 93DDS8F:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 93DD87:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E16587:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E02387:
Ses kontrol modülü/bilgi-eglençe sistemine CAN-Bu
s-baglanti
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
BOZUK İLETİSİM
Ses/Video
Telematik CAN
Hata kodu DTC AE138F:
Telematik kumanda Ünitesine USB bağlantısı
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC AE2209:
SIM kart
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.02.2024		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.10.2025 09:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1423200	Araç Giriş Tarihi:	04.10.2025 08:47	Araç Çıkış Tarihi:	04.10.2025 09:32
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:32
Rapor No: 06-01-1423200
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:47

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:32



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Vuruk



Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:32
Rapor No: 06-01-1423200
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:47

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:32



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.10.2025 09:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1423200	Araç Giriş Tarihi:	04.10.2025 08:47	Araç Çıkış Tarihi:	04.10.2025 09:32
Mersis No:	0309073518100001				



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.10.2025 09:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1423200	Araç Giriş Tarihi:	04.10.2025 08:47	Araç Çıkış Tarihi:	04.10.2025 09:32
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası