

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-2423197 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:00
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DVR718



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-2423197 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:00
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DVR718	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	111272	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	VF1RJB00671252001	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	H5HE490D481104	Marka	Renault
Motor Hacmi	1332cc	Rengi	BEYAZ
Model	Captur	İlk Tescil Tarihi	27-07-2023
Sonraki Muayene Tar.	18-05-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:00
Rapor No: 06-01-2423197
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:19

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:00

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-2423197 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:00
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler,çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-2423197 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:00
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,9 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	93	5
2. Aks	90	77	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	156	173	10
2. Aks	197	180	8.5
El Freni	104	121	14

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	3,76 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	3,93 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	4,62 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	2,85 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-2423197 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:00
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-2423197 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:00
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

04.10.2025

Araç:

Renault Captur-II e-Tech 160

Motor kodu:

H4M-630 (H4M-B6)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJB00671252001 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.10.2025 08:08:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 017292:

Yakıt sistemi

ARIZALI SİSTEM

Hata kodu DTC 009077:

Yakıt basıncı bilgisi

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 0226F2:

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 150307:

Hava emme flapı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 50527A:

Fren gliclendirici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 505613:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-baglantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15487:

Radio kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/baglantı

BOZUK İLETİSİM

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ACB449:

Yağmur sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

4*

Hata kodu DTC A05187:

DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A07068:

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/baglantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/baglantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Park asistanı OBD

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

4*

Hata kodu DTC C03788:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.10.2025 09:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-2423197	Araç Giriş Tarihi:	04.10.2025 07:19	Araç Çıkış Tarihi:	04.10.2025 09:00
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E25487:
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 560116:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Ses/Video
Multimedya araylızi CAN
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu DTC 930B11:
Arka sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930B12:
Arka sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930D11;
On sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930D12;
On sag hoparlor
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931111:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931112:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 932912:
MIKROFON 2
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 932A01:
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 932A13:
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 93398F;;
ARKA KAMERA
HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC 937511:
Geri vites kamerasi
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hata kodu DTC E14187:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK

Hidrolik direksiyon kumanda Unitesine CAN-Bus/bağlantı
anti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E17687:
Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E16587:
Park yardimi kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.10.2025 09:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-2423197	Araç Giriş Tarihi:	04.10.2025 07:19	Araç Çıkış Tarihi:	04.10.2025 09:00
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC E15987:

Tramer Sorgulaması

***2001 şasi nolu RENAULT CAPTUR TOUCH PLUS 1.3 MILD HYBRID EDC 140 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.10.2025 09:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/14
Rapor No:	06-01-2423197	Araç Giriş Tarihi:	04.10.2025 07:19	Araç Çıkış Tarihi:	04.10.2025 09:00
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:00
Rapor No: 06-01-2423197
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:19

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:00



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı kolu, dış > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/14
Rapor No: 06-01-2423197 Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:00
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası çerçevesi > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.10.2025 09:00
Rapor No: 06-01-2423197
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:19

Sayfa: 13/14
Araç Çıkış Tarihi: 04.10.2025 09:00



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Kaporta, Sol Üst Frangart > Taş izi



Kaporta, Sol Üst Frangart > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi
Kapı, sol arka

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış
Kapı, sol arka - Ezik

Notlar**Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.10.2025 09:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-2423197	Araç Giriş Tarihi:	04.10.2025 07:19	Araç Çıkış Tarihi:	04.10.2025 09:00
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası