

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1462668 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:56 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DVR742



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1462668 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:56 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06DVR742	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	91370	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	VF1RJB00X71252051	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ SİYAH	Model	Captur
İlk Tescil Tarihi	27-07-2023	Sonraki Muayene Tar.	18-05-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 16:38
Rapor No: 06-01-1462668
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:56

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 16:38

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1462668 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:56 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Sol arka kapı banda hasarlı, ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir veYakıcı madde izi mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1462668 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:56 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,7 m/km	-3,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	76	1
2. Aks	69	66	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.338	1.3595	1
2. Aks	0.9685	1.041	6
El Freni	0.8695	0.872	0

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	3,53 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	3,26 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	3,65 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	3,32 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1462668 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:56 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 16:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1462668	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 15:56	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 16:38
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.02.2026

Arac:

Renault Captur-II e-Tech 160

Motor kodu:

H4M-630 (H4M-B6)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJB00X71252051 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.02.2026 15:54:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 0226F2;

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 50A368:

Lastik ebatları farklı

MONTE EDİLEN TEKERLEK BOYUTU MANTIKSIZ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E15487:

Radio kumanda unitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti

İ

BOZUK İLETİSİM

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Suruç tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9649:

Yağmur/ısı sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN

3*

Hata kodu DTC A05187:

DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E14F87:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti

İ

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Park asistanı OBD

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

3*

Hata kodu DTC 941215:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linitesine CAN-Bus baglantisi

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E25487:

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylızi CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sag hoparlor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 16:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1462668	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 15:56	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 16:38
Mersis No:	0309073518100001				

Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930D12;
On sağ hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931111;
Arka sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931112;
Arka sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 932913;
MIKROFON 2
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 932A01;
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 932A13;
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93D98F;
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 932C13;
Telematik kumanda Ünitesine USB bağlantısı
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC 934116;
ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934262;
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC 93DDS8F;
Radyoya CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 93DD87;
Radyoya CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E15987;
Hidrolik direksiyon kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
anti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E17687;
Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E16587;
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15087;
Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E02387;
Ses kontrol modülü/bilgi-eglençe sistemine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Ses/Video
Telematik CAN
Hata kodu DTC AE138F;
Telematik kumanda Ünitesine USB bağlantısı
HATALI İLETİSİM!

GSM ANTENİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 16:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1462668	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 15:56	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 16:38
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC AE3413:

Tramer Sorgulaması

VF1RJB00X71252051 şase nolu ve 06DVR742 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 16:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1462668	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 15:56	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 16:38
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1462668 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:56 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, iç > Onaysız




Kapı, sol arka, Kapı bandı > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 16:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1462668	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 15:56	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 16:38
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası