

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Rapor No: 06-01-2489667  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55

# Full Plus Ekspertiz



## 06DVR714

A small image showing a handwritten signature on a piece of paper, likely the signature of the expert.

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2489667 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

Plaka	06DVR714	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	97385	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	VF1RJB00670929442	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRİ SİYAH	Model	Captur
İlk Tescil Tarihi	27-07-2023	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Rapor No: 06-01-2489667  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Rapor No: 06-01-2489667  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik çizik ve taş izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sol ön lastik stepne takılı. Lastikler aşınmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	BAKIM GEREKLİ	Ön diskler aşınmış kullanılabilir seviyede.
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü verileri okunamadı,
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2489667 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,5 m/km	-2,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	89	12
2. Aks	67	57	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.273	1.482	14
2. Aks	1.1655	1.013	13
El Freni	1.049	1.037	1

### Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	145/90/16R	106M	3,55 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17R	96H	3 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17R	96H	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17R	96H	2,9 mm	Yazlık



Lastik, sol ön > Hasarlı



Stepne > Sökülmüş-Yok

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2489667 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2489667 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;  
  
20.05.2026  
Arac:  
Renault Captur-II e-Tech 145  
Motor kodu:  
H4M-632  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RJB00670929442 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
20.05.2026 10:13:10/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin UDS OBD  
Hata kodu DTC 222625:  
Emme manifoldu basıncı sensörü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 0313F8:  
Ateş almama  
DUSUK YAKIT SEVİYESİYLE TEKLEME  
Hata kodu DTC 0301F8:  
YANMA SİLİNDİRİ, 1  
TEKLEME ALGILANDI  
Hata kodu DTC 009077:  
Yakıt basıncı bilgisi  
HATALI SINYAL FONKSİYONU  
Hata kodu DTC 0226F1:  
Gaz pedali konumu  
Fonksiyon hatalıdır.  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC 505613:  
Kumanda Ünitesi glic kaynağı  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hata kodu DTC 50A07B:  
Lastik havası kontrol sistemi  
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Klima  
Klima  
Hata kodu DTC E15B87:  
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Güvenlik  
Park asistanı OBD  
Konfor  
UCH CAN  
3\*

Hata kodu DTC AF7001:  
Fren pedali musiri  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC ACB449:  
Yağmur sensörü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC AC2123:  
Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor  
UPC CAN  
Hata kodu DTC 923064:  
Mars motoru  
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE  
Hata kodu DTC AOD515:  
Plaka lambası  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor  
Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN  
3\*  
Hata kodu DTC E14F87:  
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC E15B87:  
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC E15487:  
Konfor  
Gosterge panosu grubu OBD  
Hata kodu DTC E15B87:  
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı  
İLETİSİM YOK  
Hırsızlık koruması  
CAN Gateway  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Multimedya araylızı CAN  
Ses/Video  
Navigasyon  
Hata kodu DTC 930B11:  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Arka sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930B12:  
Arka sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930D11;  
Ön sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930D12;  
Ön sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930F11;  
Ön sol hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930F12;  
Ön sol hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 931111:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2489667 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Mersis No: 0309073518100001

Arka sol hoparlor  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 931112:  
Arka sol hoparlor  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 932A01:  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 932A13:  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 93D98F:  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 93398F.;  
ARKA KAMERA  
HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 934116:  
ECU  
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE  
Hata kodu DTC 934262:  
Radyo  
"Yasaklanmış" mod  
Hata kodu DTC 937511:  
Geri vites kamerasi  
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME  
Ses/Video  
Telematik  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.01.2024		Çarpisma	Hayır	34615.68	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Rapor No: 06-01-2489667  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ > Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Kaporta, B-direk, sağ > Çizik

## Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Rapor No: 06-01-2489667  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55

## Diğer




Camlar, Ön cam > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

### Parça Grubu

Fren sistemi

### Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön kapı vidasında işlem mevcut. Sağ arka şase panel birleşim yerinde panel kısmında ezilme mevcut. Arka tampon plastiği hasarlı.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Kart pili zayıf ikazı mevcut. Sol ön lastikte stepne takılı. Genel bakım önerilir .

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2489667 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 15:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası