

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57
Rapor No: 06-01-2485614
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57

Full Plus Ekspertiz



34JU0859



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2485614 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	34JU0859	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	138111	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF12RFL1H49881533	Motor Gücü	66 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ SİYAH	Model	Captur
İlk Tescil Tarihi	18-11-2013	Sonraki Muayene Tar.	12-10-2026
Model Yılı	2013	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57
Rapor No: 06-01-2485614
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57
Rapor No: 06-01-2485614
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Dolu izleri, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Sağ arka lamba camında ufak çatlaklar mevcut
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2485614 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,1 m/km	-3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	40	38 !
2. Aks	50	41	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.628	1.5785	3
2. Aks	1.2215	1.4705	16
El Freni	0.746	0.9395	20

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98W	3,76 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98W	3,64 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98W	3,88 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	98W	3,52 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57
Rapor No: 06-01-2485614
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 374 NM	Teker Torku 324 NM	Teker Gücü 57 KW	Test Hızı 144 km/h
Ruhsat Verisi Güç 66 KW	Test Sonucu Güç 72 KW	Kayıp Güç 17 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2485614 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

Dahili hata.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

06.05.2026

Arac:

Renault Captur-I 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-608 (K9K-B6)

Uretim yili;

13-17

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF12RFL1H49881533 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.05.2026 13:14:37/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Givenlik

Park asistansı OBD

Konfor

UCH CAN

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 921111:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 921113:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 921A15:

Sis lambası sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 923A96:

AKU IZLEME

Akl bosalmıştır.

Hata kodu DTC 925615:

Sis lambası sağ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC 940811:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radyo CAN

Hata kodu DTC 935042:

ECU

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2485614 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.03.2016		Park Halinde Çarpılma	Hayır	2973.46	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57
Rapor No: 06-01-2485614
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57
Rapor No: 06-01-2485614
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57

Diğer



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Onaysız



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites körüğü > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57
Rapor No: 06-01-2485614
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Kol dayaması, ön - Sabitlemesi Hatalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta solu hasarı izleri mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 15:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-2485614 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 15:57
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası