

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 13:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1402854 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BYB240



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 13:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1402854 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BYB240	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	48331	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1R9800365229598	Motor Gücü	66 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	898cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 13:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1402854 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri, çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol sis lambası yok
Silecekler		Ön silecekler deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 13:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1402854 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,9 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	68	0
2. Aks	54	50	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.605	1.407	12
2. Aks	1.664	1.507	9
El Freni	0.6755	0.597	11

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	6,05 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	6,37 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	6,15 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	6,85 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 13:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1402854 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 13:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1402854 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

08.08.2025

Arac:

Renault Clio-1IV 0.9 TCe

Motor kodu:

H4B-412 (H4B-A4)

Üretim yılı;

18-19

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1R9800365229598 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.08.2025 12:21:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN OBD

7*

Hata kodu DTC 013613:

Lambda sondası arka

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 056016:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 083362:

KAVRAMA KONTAK BİLGİLERİ

UYUM YOK

Hata kodu DTC 083329:

KAVRAMA KONTAK BİLGİLERİ

UYUM YOK

Hata kodu DTC C01908:

LIN-Bus

ARIZA NEDENİYLE SİSTEM KAPATMA

Hata kodu DTC 007181:

Hata kodu DTC 15B673:

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC C42200:

Merkezi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC F00316:

ECU

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 406C13:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 406C96:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 903616:

Guc kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 80D223:

Hava yastığı ikaz lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC C00187:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 940413:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 940811:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00316:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 941211:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 95F108:

Lastik basıncı kontrolüne CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 951924:

PARK ANAHTARI/NOTR ANAHTAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 923A96:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC AD334A.;

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Hata kodu DTC A0571C:

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.08.2025 13:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1402854	Araç Giriş Tarihi:	08.08.2025 11:52	Araç Çıkış Tarihi:	08.08.2025 13:00
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***9598 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO HB JOY 0.9 TCE 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 13:00
Rapor No: 06-01-1402854
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:52

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 13:00

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2025 13:00
Rapor No: 06-01-1402854
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:52

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2025 13:00

Diğer



Sis lambaları, Sis farı, sol > Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Fren sistemi

Tampon, ön

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Tampon koruyucu orta - Sökülmüş-Yok

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç bakım uyarı ikaz lambası yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.08.2025 13:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1402854	Araç Giriş Tarihi:	08.08.2025 11:52	Araç Çıkış Tarihi:	08.08.2025 13:00
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası