

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.12.2025 09:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1447493	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 16:41	Araç Çıkış Tarihi:	20.12.2025 09:15
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06BTH686



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1447493 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BTH686	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	79453	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1R9800164792381	Motor Gücü	66 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	898cc
Rengi	GRI	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	08-01-2020	Sonraki Muayene Tar.	18-12-2026
Model Yılı	2019	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-0NaN
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 09:15
Rapor No: 06-01-1447493
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:41

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 09:15

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1447493 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1447493 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5.4 ! m/km	1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	75	10
2. Aks	71	79	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	180	171	5
2. Aks	190	179	6
El Freni	1.117	1.1705	4

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87V	6,26 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87V	6,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87V	6,32 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87V	6,21 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1447493 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1447493 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 09:15
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.12.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1R9800164792381 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.12.2025 17:33:24 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 061A61:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Hata kodu DTC 903616:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

Park asistani OBD

Hata kodu DTC A72192:

ic arka sol park yardım senséri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72292:

ic arka sag park yardım senséri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72092:

Dis arka sol park yardım senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72392:

Dis arka sag park yardım senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.10.2023		ERP-Carpma	Hayır	15438.94	TL
16.08.2022		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.12.2025 09:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1447493	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 16:41	Araç Çıkış Tarihi:	20.12.2025 09:15
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 09:15
Rapor No: 06-01-1447493
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:41

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 09:15



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1447493 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Diğer




Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Tampon koruyucu sol > Eksik



Tampon, ön, Tampon koruyucu sağ > Eksik



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Yüzeysel Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yüzeysel Çizik

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.12.2025 09:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1447493	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 16:41	Araç Çıkış Tarihi:	20.12.2025 09:15
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası