

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1428618 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DYH280



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1428618 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DYH280	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	96075	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00371100106	Motor Gücü	48 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	08-08-2023	Sonraki Muayene Tar.	01-06-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:57
Rapor No: 06-01-1428618
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:21

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:57

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1428618 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, rötüş ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir ve yakıcı madde izi mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam da hasar mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1428618 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	2,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	84	8
2. Aks	75	82	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	149	163	8.5
2. Aks	154	180	14.5
El Freni	137	152	10

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	4,35 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	4,79 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	4,42 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	4,83 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1428618 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
48	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1428618 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

21.10.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 SCe 65

Motor kodu:

B4D-409 (B4D-H4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00371100106 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

21.10.2025 11:55:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 036564:

Egzoz kam mili sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 034064:

Emme kam mili sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 052592:

Hız kontrol sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

7*

Hata kodu DTC 506738:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 507364:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve kumanda Ünitesinin multiplex bilgileri

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15687:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

i

BOZUK İLETİSİM

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine

CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2023:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000058:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFAE14:

AKU RÖLESİ B

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine

CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arızalı aktivasyon

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

3*

Hata kodu DTC 941215:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine

CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radyo CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1428618 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 561A86:
Arac hizi sinyali
HATALI SINYAL
Ses/Video
Radyo CAN
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC E14087:
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14887:
ABS kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15087:
Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti
anti
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.08.2025		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.10.2025 11:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1428618	Araç Giriş Tarihi:	21.10.2025 11:21	Araç Çıkış Tarihi:	21.10.2025 11:57
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1428618 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Kırılmış



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1428618 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:57
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi,
sol ön > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Kaporta

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Sol Üst Frangart - Lokal Boya

Notlar**Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.10.2025 11:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1428618	Araç Giriş Tarihi:	21.10.2025 11:21	Araç Çıkış Tarihi:	21.10.2025 11:57
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası