

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.02.2026 13:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1460365	Araç Giriş Tarihi:	03.02.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	03.02.2026 13:55
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DYH287



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.02.2026 13:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1460365 Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 13:55
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DYH287	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	93346	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00371100185	Motor Gücü	48 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	08-08-2023	Sonraki Muayene Tar.	01-06-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.02.2026 13:55
Rapor No: 06-01-1460365
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 13:19

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 13:55

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.02.2026 13:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1460365 Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 13:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.02.2026 13:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1460365 Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 13:55
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.1 m/km	3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	83	7
2. Aks	61	80	19



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.313	1.0905	16
2. Aks	0.666	0.69	3
El Freni	0.508	0.5815	12

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,83 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	4,88 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5,65 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	4,76 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.02.2026 13:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1460365 Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 13:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
48	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.02.2026 13:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1460365 Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 13:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.02.2026

Araç:

Renault Clio-V 1.0 SCe 65

Motor kodu:

B4D-409 (B4D-H4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00371100185 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.02.2026 13:21:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 210001:

Gaz keleşegi aktuatori

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 012029:

GAZ KELEBEGİ POTANSİYOMETRESİ 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 022029:

GAZ KELEBEGİ POTANSİYOMETRESİ 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 506B64:

Fren pedali musiri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 507855:

Elektromekanik el frenini

YANLIŞ KONFIGURASYON

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve kumanda Ünitesinin multiplex bilgileri

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15687:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/baglanti

i

BOZUK İLETİSİM

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linitite

sine CAN-Bus baglantisi

İLETİSİM YOK

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2023:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafi emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000058:

Yagmur/isik sensori

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ACB564:

ARKA CAM SILECEK MOTORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linitite

sine CAN-Bus baglantisi

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC ADA116:

AKTUATOR GUC KAYNAGI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linitite

sine CAN-Bus baglantisi

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.02.2026 13:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1460365	Araç Giriş Tarihi:	03.02.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	03.02.2026 13:55
Mersis No:	0309073518100001				

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radyo CAN

7*

Hata kodu DTC 932813:

Mikrofon

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 933E19:

USB portu

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E14887:

ABS kumanda unitesine CAN-Bus-baglantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15087:

Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus-baglantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15987:

Hidrolik direksiyon kumanda Unitesine CAN-Bus/bagl

anti

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1RJA00371100185 şase nolu ve 06DYH287 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.02.2026 13:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1460365	Araç Giriş Tarihi:	03.02.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	03.02.2026 13:55
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Arka spoyler > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.02.2026 13:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1460365 Araç Giriş Tarihi: 03.02.2026 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.02.2026 13:55
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Küçük Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.02.2026 13:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1460365	Araç Giriş Tarihi:	03.02.2026 13:19	Araç Çıkış Tarihi:	03.02.2026 13:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası