

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1385102 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 16:19
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ELL682



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1385102 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 16:19
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06ELL682	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	23680	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00572911822	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	GRI	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2027-05-03	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1385102 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 16:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve küçük çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1385102 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 16:19
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	3,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	79	4
2. Aks	49	59	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.785	2.628	5
2. Aks	1.66	1.7165	3
El Freni	0.6035	0.6655	9

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,58 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6,34 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6,22 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1385102 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 16:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 16:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1385102 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 16:19
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.06.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90 LPG

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00572911822 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.06.2025 15:47:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

3*

Hata kodu DTC 508586:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda unitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Suruç tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ACB564:

ARKA CAM SILECEK MOTORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC 92A214:

UFLEYICI FAN MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 940111:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941614:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC F00313;

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 941015:

GUNLUK KILOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 940604:

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

4*

Hata kodu DTC A07068:

Hata kodu DTC E14F87:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15487:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Park asistanı OBD

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.06.2025 16:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1385102	Araç Giriş Tarihi:	19.06.2025 15:51	Araç Çıkış Tarihi:	19.06.2025 16:19
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC 930D12;
On sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931111:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931112:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 932A01:
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 93398F;;
ARKA KAMERA
HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 934116:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***1822 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.06.2025 16:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1385102	Araç Giriş Tarihi:	19.06.2025 15:51	Araç Çıkış Tarihi:	19.06.2025 16:19
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik


Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.06.2025 16:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1385102	Araç Giriş Tarihi:	19.06.2025 15:51	Araç Çıkış Tarihi:	19.06.2025 16:19
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputu, sağ ve sol ön çamurluk ve ön tamponda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamamıştır. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.06.2025 16:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1385102	Araç Giriş Tarihi:	19.06.2025 15:51	Araç Çıkış Tarihi:	19.06.2025 16:19
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası