

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 15:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-2462629 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 15:50
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34MEZ990



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 15:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2462629 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 15:50
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34MEZ990	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	90467	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00373361031	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	GRİ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	10-10-2024	Sonraki Muayene Tar.	25-06-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 15:50
Rapor No: 06-01-2462629
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:58

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 15:50

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 15:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2462629 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 15:50
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut. Ön tampon alt kısım hasarlı.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt Tampon koruma plastiği ve motor alt muhafaza hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 15:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2462629 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 15:50
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5,4 ! m/km	-7,6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	68	1
2. Aks	50	47	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.0275	0.977	4
2. Aks	0.7775	0.8135	4
El Freni	0.361	0.7755	53

Verimlilik

31

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,38 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87H	3,86 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,39 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,22 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 15:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2462629 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 15:50
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 15:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2462629	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 14:58	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 15:50
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.02.2026
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJA00373361031 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
10.02.2026 14:57:13 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 226322:
Sarj basıncı kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
ABS/ESP (CAN)
4*
Hata kodu DTC 505104:
ABS hidrolik pompa motoru
ELEKTRİK AKTİVASYON DEVRESİ ARIZALI
Hata kodu DTC 50511C:
ABS hidrolik pompa motoru
ELEKTRİK AKTİVASYON DEVRESİ ARIZALI
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.
Hata kodu DTC 50A186:
Lastik basıncı kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Güvenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
3*
Hata kodu DTC AFA414:
Sinyal lambası
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
İLETİSİM YOK

Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923064:
Mars motoru
arızalı aktivasyon
Hata kodu DTC C07300:
CAN-BUS
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 92A481:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI
Hata kodu DTC 92A214:
UFLEYİCİ FAN MOTORU RÖLESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC ADA116:
AKTÜATOR GÜÇ KAYNAĞI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gösterge panosu grubu OBD
7*
Hata kodu DTC F00313;
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI
Hata kodu DTC 941015:
GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 942464:
Hata kodu DTC 940604:
Konfor
Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN
Hata kodu DTC A0531C:
DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI
Hata kodu DTC A0801C:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Motor çalıştırma tuşu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC A08001:
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlant
ı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E15487:
Konfor
Park asistanı OBD
Konfor
On kamera CAN
13*
Hata kodu DTC 650716
Hata kodu DTC 657697:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 15:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2462629	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 14:58	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 15:50
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC 656192:
Hata kodu DTC 656292:
Hata kodu DTC 656392:
Hata kodu DTC 656492:
Hata kodu DTC 5F4892;
Hata kodu DTC 656592:
Hata kodu DTC 656704:
Hata kodu DTC 656804:
Hata kodu DTC 656097:
Hata kodu DTC 650471:
Cok fonksiyonlu kamera
Kamera mercegi kirlidir.
Hata kodu DTC 65178F;;
Sanziman
Cift debriyajli sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 561764:
Seritte kalma yordimcisi
Fonksiyon hatalidir.
Ses/Video
Multimedya araylizi CAN
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu DTC 930B11:
Arka sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930B12:
Arka sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930D11;
On sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930D12;
On sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931111:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931112:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 932A01:
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 934116:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmis" mod
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1RJA00373361031 şase nolu ve 34MEZ990 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 15:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2462629	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 14:58	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 15:50
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 15:50
Rapor No: 06-01-2462629
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:58

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 15:50



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Küçük Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Küçük Vuruk



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ arka lastik marka modeli farklı.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamadı. Lastik basınç ve bakım uyarı ikaz lambası yanıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 15:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2462629	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 14:58	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 15:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası