

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 17:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1385678 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 17:17 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 17:44
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34GOC729



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 17:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1385678 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 17:17 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 17:44
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34GOC729	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	21579	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00770893867	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	MAVİ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2026-04-06	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 17:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1385678 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 17:17 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 17:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo harici ses mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 17:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1385678 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 17:17 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 17:44
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	74	13
2. Aks	47	46	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.0645	1.0515	1
2. Aks	1.674	1.7705	5
El Freni	1.293	1.387	6

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	6,47 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6,52 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	6,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6,58 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 17:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1385678 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 17:17 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 17:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 17:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1385678 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 17:17 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 17:44
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.06.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00770893867 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.06.2025 17:22:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC 501386:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali kusuru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arızalı aktivasyon

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Park asistanı OBD

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561F86:

Multimedya kontrol ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.06.2025 17:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1385678	Araç Giriş Tarihi:	20.06.2025 17:17	Araç Çıkış Tarihi:	20.06.2025 17:44
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***3867 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO ICON 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 17:44
Rapor No: 06-01-1385678
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 17:17

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 17:44

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 17:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1385678 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 17:17 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 17:44
Mersis No: 0309073518100001

Diğer




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Yüzeysel Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Noktasal Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Yüzeysel Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası kapağı > Küçük Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Yüzeysel Çizik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yüzeysel Çizik



Camlar, Ön cam >
Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Turbo - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.06.2025 17:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1385678	Araç Giriş Tarihi:	20.06.2025 17:17	Araç Çıkış Tarihi:	20.06.2025 17:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası