

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1435023 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DKJ846



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1435023 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06DKJ846	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	83425	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00570410893	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	12-01-2023	Sonraki Muayene Tar.	23-12-2025
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:43
Rapor No: 06-01-1435023
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:14

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:43

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1435023 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, rötüş ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1435023 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.4 m/km	-3.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	82	6
2. Aks	71	64	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3695	1.0545	23
2. Aks	88	101	13
El Freni	0.7215	0.7275	0

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,07 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,24 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5,18 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,12 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1435023 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1435023 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.11.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00570410893 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.11.2025 09:30:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

10*

Hata kodu DTC 505D7B:

Fren basıncı sensörü

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC 506E54:

Direks. akl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 507855:

Elektromekanik el frenini

YANLIŞ KONFIGURASYON

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508386:

Direks. akl sen

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 508586:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508886:

Multimedya kontrol initesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 903616:

Güc kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4A116:

Kumanda Ünitesi güç kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2023:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/ışık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arızalı aktivasyon

Hata kodu DTC C07300:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 92A481:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ADA116:

AKTUATOR GUC KAYNAGI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODF14:

Mars motoru rölesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC ADA172;

AKTUATOR GUC KAYNAGI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODE72:

ROLE TERMINALI 15

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 941015:

GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1435023 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Sanziman
Cift debriyajli sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Radyo CAN
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC E14087:
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC E14187:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC E14887:
ABS kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC E15087:
Hava yastigl kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda Ünitesine CAN-Bus/baglanti
anti
ILETISIM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.07.2024		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:43
Rapor No: 06-01-1435023
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:14

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:43

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:43
Rapor No: 06-01-1435023
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:14

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:43

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 09:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1435023	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 09:14	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 09:43
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç boya deseninde deformeler mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 09:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1435023	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 09:14	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 09:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası