

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1427150 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DYH542



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1427150 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DYH542	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	116542	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00771241132	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	KIRMIZI (Alev)	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	08-08-2023	Sonraki Muayene Tar.	24-06-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:11
Rapor No: 06-01-1427150
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:17

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1427150 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, yakıcı madde izleri ve standart dışı onarım mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları ve sol ön lastik hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1427150 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	-4.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	82	4
2. Aks	69	66	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.375	1.2465	9
2. Aks	1.543	1.6405	5
El Freni	0.917	0.8745	4

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	4,87 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	3,78 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	4,99 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	4,35 mm	Yazlık



Lastik, sol ön > Hasarlı



Jant kapağı, sol ön > Hasarlı



Jant kapağı, sağ ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1427150 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1427150 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

16.10.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00771241132 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

16.10.2025 17:01:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 022516:

GAZ PEDALI SENSORU, SENSOR 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 226322:

Sarj basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 250479:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C31581:

Araç hızı sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 132081:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 15B887:

Batarya yönetimi kumanda Ünitesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glanti

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC C14087:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 505613:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 507855:

Elektromekanik el frenini

YANLIŞ KONFIGURASYON

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508886:

Multimedya kontrol ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E14187:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radio kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000058:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF4F14:

Alternator sarj ayarı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glanti

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1427150 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E14887:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15387:
Klima kumanda İnitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC AOE296:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AODF14:
Mars motoru rolesi
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC 94017B:
Motor yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC C12287:
Surus dinamigi kontrolü kumanda iinitesine CAN-Bus
-baglanti
HATALI İLETİSİM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC C12987:
LASTİK BASINCI İZLEMEYLE CAN İLETİSİMİ
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14887:
ABS kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.12.2024		Çarpışma	Hayır	7712.44	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.10.2025 17:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1427150	Araç Giriş Tarihi:	16.10.2025 16:17	Araç Çıkış Tarihi:	16.10.2025 17:11
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:11
Rapor No: 06-01-1427150
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:17

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:11



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.10.2025 17:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/13
Rapor No:	06-01-1427150	Araç Giriş Tarihi:	16.10.2025 16:17	Araç Çıkış Tarihi:	16.10.2025 17:11
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:11
Rapor No: 06-01-1427150
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:17

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:11




Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik




Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.10.2025 17:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1427150	Araç Giriş Tarihi:	16.10.2025 16:17	Araç Çıkış Tarihi:	16.10.2025 17:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası