

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-2425395 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DYH369



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-2425395 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DYH369	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	92867	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00671241204	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U526833	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	KIRMIZI
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	08-05-2023
Sonraki Muayene Tar.	22-06-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23
Rapor No: 06-01-2425395
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-2425395 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezikler,çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-2425395 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.3 m/km	-7.3 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	83	2
2. Aks	68	76	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.251	1.9785	12
2. Aks	1.346	1.272	5
El Freni	0.977	0.7795	20

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,08 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5,43 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	4,3 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	4,36 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-2425395 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-2425395 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.10.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00671241204 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.10.2025 10:44:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2032:

EGZ0Z GAZI SICAKLIK SENSORU 2 (SIRA 1)

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P2032:

EGZ0Z GAZI SICAKLIK SENSORU 2 (SIRA 1)

SINYAL COK ZAYIF

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

4*

Hata kodu DTC 505613:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 508886:

Multimedya kontrol ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODF14:

Mars motoru rölesi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 931111:

Arka sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931112:

Arka sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932A13:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934116:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmış" mod

Hata kodu DTC 93DD8F:

Radyoya CAN-Bus/bağlantı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-2425395 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 93DD87:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus baglantisi
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E02387:
Ses kontrol modülü/bilgi-eglençe sistemine CAN-Bu
s-baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.03.2025		Carpma	Hayır	0	TL
17.10.2023		Çarpışma	Hayır	21234.9	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.11.2025 17:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-2425395	Araç Giriş Tarihi:	11.10.2025 09:24	Araç Çıkış Tarihi:	21.11.2025 17:23
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23
Rapor No: 06-01-2425395
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik




Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik




Kapı, sağ ön, Kapı kolu, dış > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı kolu, dış > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13
Rapor No: 06-01-2425395 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk




Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-2425395 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.11.2025 17:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-2425395	Araç Giriş Tarihi:	11.10.2025 09:24	Araç Çıkış Tarihi:	21.11.2025 17:23
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası