

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01
Rapor No: 06-01-3487460
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01

Full Plus Ekspertiz



34GFG413



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-3487460 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka | 34GFG413 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 82508 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | VF1RJA00469957468 | Motor Gücü | 67 kw |
| Marka | Renault | Motor Hacmi | 999cc |
| Rengi | BEYAZ | Model | Clio |
| İlk Tescil Tarihi | 20-01-2023 | Sonraki Muayene Tar. | 22-10-2027 |
| Model Yılı | 2022 | Araç Tipi | Hatchback |
| Ruhsat Sahibi | TAN OTO | Kapı Sayısı | 5 Kapı |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01
Rapor No: 06-01-3487460
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01
Rapor No: 06-01-3487460
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|---------------|--|
| Araç Kaporta Aksamı | BAKIM GEREKLİ | Standart dışı onarım, Ezik ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | SORUNSUZ | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | BAKIM GEREKLİ | Kir, çizik ve deformeler mevcut |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | SORUNSUZ | |
| Silecekler | SORUNSUZ | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | SORUNSUZ | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | SORUNSUZ | |
| Lastik ve Jantlar | BAKIM GEREKLİ | Jant kapakları çizik |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | SORUNSUZ | |
| Yürür Aksam | SORUNSUZ | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | SORUNSUZ | |
| Şanzıman | SORUNSUZ | |
| Diferansiyel | SORUNSUZ | |
| Direksiyon Sistemi | SORUNSUZ | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | SORUNSUZ | |
| Park Sensörleri | SORUNSUZ | |
| Araç Altı | BAKIM GEREKLİ | Alt muhafaza hasarlı |
| Akü | BAKIM GEREKLİ | Akü verileri düşük |
| Klima | SORUNSUZ | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | SORUNSUZ | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | SORUNSUZ | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | SORUNSUZ | |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-3487460 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|-----------|
| -2,4 m/km | -3,2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 87 | 75 | 12 |
| 2. Aks | 56 | 56 | 0 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks | 1.276 | 1.13 | 11 |
| 2. Aks | 0.7825 | 0.8885 | 11 |
| El Freni | 0.592 | 0.377 | 36 |

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 185/65/15 | 88T | 6,73 mm | Kışlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 88T | 7,24 mm | Kışlık |
| Sağ Ön | 185/65/15 | 88T | 6,81 mm | Kışlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 88T | 7,18 mm | Kışlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-3487460 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku | Teker Gücü | Test Hızı |
| - | - | - | - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç | Performans % |
| 67 | - | - | -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-3487460 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

12.05.2026
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJA00469957468 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
12.05.2026 13:57:31/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 052592:
SABIT HIZ KONTROLU İZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Suruç tarafı emniyet kemeri digmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
BAGLANTI YOK!
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC AOE296:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hırsızlık koruması

CAN Gateway
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Radyo CAN
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC E14087:
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14187:
Sanziman kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14887:
ABS kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15087:
Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-3487460 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

VF1RJA00469957468 şase nolu ve 34GFG413 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01
Rapor No: 06-01-3487460
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01
Rapor No: 06-01-3487460
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Amblem > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Delinmiş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-3487460 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta hafif dolu hasar izleri mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-3487460 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası