

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 11:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2478417	Araç Giriş Tarihi:	11.04.2026 10:09	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34GFG477



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2478417 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34GFG477	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	102385	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00569957589	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	20-01-2023	Sonraki Muayene Tar.	17-11-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:11
Rapor No: 06-01-2478417
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:09

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2478417 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		taş izim ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jantlarda çizik mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2478417 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.0 m/km	-3.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	80	2
2. Aks	55	57	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.782	1.5985	10
2. Aks	1.5815	1.4495	8
El Freni	1.0335	0.8095	21

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,07 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,52 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5,16 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,78 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2478417 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2478417 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 11:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

11.04.2026
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJA00569957589 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
11.04.2026 10:11:44 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 056429:
Otomatik hız kontrolü/sinirleyici
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 250421:
Alternator
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC C31581:
Arac hızı sinyali
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 132081:
CAN-BUS
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 15B887:
Batarya yönetimi kumanda Ünitesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC C14087:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Klima
Klima

Hata kodu DTC A4C614:
İç mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2024:
Mars motoru rölesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2123:
Suruç tarafı emniyet kemeri dığmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E14887:
Motor rölesi arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15387:
Klima kumanda Ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC AOE296:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC ADA172;
AKTUATOR GÜÇ KAYNAĞI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gösterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC C12287:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC C12987:
LASTİK BASINCI İZLEMEYİLE CAN İLETİSİMİ
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E14887:
ABS kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15487:
Radyo CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hırsızlık koruması
CAN Gateway
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 11:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2478417	Araç Giriş Tarihi:	11.04.2026 10:09	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

Radyo CAN
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC E14187:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15087:
Hava yastigl kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1RJA00569957589 şase nolu ve 34GFG477 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 11:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2478417	Araç Giriş Tarihi:	11.04.2026 10:09	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 11:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-2478417	Araç Giriş Tarihi:	11.04.2026 10:09	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Pandizot askı ipi bağlantısı eksik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 11:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2478417	Araç Giriş Tarihi:	11.04.2026 10:09	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası