

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.05.2025 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1371728 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 12:19
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



59AJK965

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.05.2025 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1371728 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 12:19
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	59AJK965	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	20346	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00072543856	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	TURUNCU	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2027-04-29	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.05.2025 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1371728 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 12:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik ve çizikler var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.05.2025 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1371728 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 12:19
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-4.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	65	1
2. Aks	64	60	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	171	179	4
2. Aks	115	125	8
El Freni	68	64	5

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17	88H	5,43 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88H	5,57 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88H	5,55 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17	88H	5,61 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.05.2025 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1371728 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 12:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.05.2025 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1371728 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 12:19
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

06.05.2025

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D—470 (H4D—E4)

Üretim yılı: 20-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RJ400072543856 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 06.05.2025 11:59:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD 0

ABS ABS/ESP (CAN) O*

ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0

ABS Park freni CAN 3

Hata kodu DTC 5013237:

FREN SİSTEMİECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 5013236:

FREN SİSTEMİECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 501586:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Klima Klima 1

Hata kodu DTC E15BS7:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Güvenlik CAN Gateway 0

Konfor UCH CAN 3*

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:

Yağmur/ışık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0308:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor UPC CAN 2

Hata kodu DTC 923064:

Marş motoru
arızalı aktivasyon

Hata kodu DTC 92A214:

UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ__
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 4*

Hata kodu DTC F00313:

Hata kodu DTC 941015:
GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15BS7:

Motorbölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi
ne CAN—Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 940604:

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 3*

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC E15BS7:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC E15487:

Konfor Park asistanı OBD 0

Konfor Ön kamera CAN 0

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN O*

Direksiyon Servo direksiyon CAN 0

SesNideo Multimedya arayüzü CAN 0

SesNideo Navigasyon 0

SesNideo Mobil telefon indüksiyon şarj sistemi O*

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.05.2025 12:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1371728	Araç Giriş Tarihi:	06.05.2025 11:48	Araç Çıkış Tarihi:	06.05.2025 12:19
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***3856 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TECHNO ESPRIT ALPINE 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.05.2025 12:19
Rapor No: 06-01-1371728
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:48

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 12:19

Araç Resimleri



Çizik




Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Camlar, Ön cam > Çatlak



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.05.2025 12:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1371728	Araç Giriş Tarihi:	06.05.2025 11:48	Araç Çıkış Tarihi:	06.05.2025 12:19
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle hasar kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.05.2025 12:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1371728	Araç Giriş Tarihi:	06.05.2025 11:48	Araç Çıkış Tarihi:	06.05.2025 12:19
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası