

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1414706 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



07YP666



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1414706 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	07YP666	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	12390	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00672514037	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	KIRMIZI	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2027-04-26	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1414706 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1414706 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.8 m/km	2,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	81	11
2. Aks	48	54	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4085	1.2195	13
2. Aks	1.8655	1.7995	3
El Freni	1.0665	1.0415	2

Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17	88H	5,36 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88H	5,64 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88H	5,32 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17	88H	6,72 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1414706 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1414706 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

10.09.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00672514037 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.09.2025 09:40:24 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC 501387:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 501386:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 501586:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

3*

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC 92A214:

UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 940111:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00313;

Hata kodu DTC 94017B:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 940604:

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

4*

Hata kodu DTC A07068:

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/bağlant
ı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15487:

Konfor

Park asistanı OBD

Konfor

On kamera CAN

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561F86:

Multimedya kontrol ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC E02387:

Ses kontrol modülü/bilgi-eglenç sistemine CAN-Bu
s-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Ses/Video

Mobil telefon indüksiyon şarj sistemi

Hata kodu DTC 9B0005:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.09.2025 09:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1414706	Araç Giriş Tarihi:	10.09.2025 09:20	Araç Çıkış Tarihi:	10.09.2025 09:46
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***4037 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TECHNO ESPRIT ALPINE 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1414706 Ara  Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:20 Ara  Çıkış Tarihi: 10.09.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

Ara  Resimleri



Diğ r



D ş m ler/Kapaklar,
D ş m ler/Kapaklar >
Kirlenmiř

Par a Grubu

Elektrik donanımı/Pano

Par a ve Hasar

Ak  - Test Sonucu

Notlar

Diğ r notlar;

Ara  kirl  olduğundan dolayı g zle boya kusur kontrol  yapılamadı. Ara  teknik spesifikasyonu geređi DYNO testi yapılamamıřtır. Direksiyon simidinde kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.09.2025 09:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1414706	Araç Giriş Tarihi:	10.09.2025 09:20	Araç Çıkış Tarihi:	10.09.2025 09:46
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası