

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1415717 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



16BHV952



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1415717 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	16BHV952	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	22737	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00072335962	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	GRI	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2027-02-15	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1415717 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1415717 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	63	6
2. Aks	52	47	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.179	1.1445	2
2. Aks	1.2575	1.4685	14
El Freni	1.0655	1.18	9

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	VF1/RJ/A000	88H	6,86 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88H	6,77 mm	Yazlık
Sağ Ön	VF1/RJ/A000	88H	6,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	VF1/RJ/A000	88H	6,7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1415717 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1415717 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.09.2025
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJA00072335962 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
12.09.2025 11:59:20 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama /
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.
ABS
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...
ABS
Park freni CAN
Hata kodu DTC 501386:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 501586:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK İLETİSİM
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Güvenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0308:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923064:
Mars motoru
arizali aktivasyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 92A214:
UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD

4*
Hata kodu DTC F00313;
Hata kodu DTC 941015:
GUNLUK KILOMETRE SAYACI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 940604:
Konfor
Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/bağlant
ı
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Park asistanı OBD
Konfor
On kamera CAN
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 561F86:
Multimedya kontrol ünitesi
HATALI İLETİSİM!
Ses/Video
Multimedya arayışı CAN
Ses/Video
Navigasyon
Ses/Video
Mobil telefon indüksiyon şarj sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1415717 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.05.2024		ERPÇarpışma	Hayır	20546.81	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 12:05
Rapor No: 06-01-1415717
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:31

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 12:05

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1415717 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu >
Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Kaporta
Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Sağ Üst Frangart - Lokal Boya
Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2025 12:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1415717	Araç Giriş Tarihi:	12.09.2025 11:31	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2025 12:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası