

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.03.2026 12:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-1468556	Araç Giriş Tarihi:	05.03.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	05.03.2026 12:33
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06FCD693



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2026 12:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1468556 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2026 12:33
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)


Araç Bilgileri

Plaka	06FCD693	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	9007	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00674427324	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	GRİ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	13-03-2025	Sonraki Muayene Tar.	01-03-2028
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.03.2026 12:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/10
Rapor No:	06-01-1468556	Araç Giriş Tarihi:	05.03.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	05.03.2026 12:33
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2026 12:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1468556 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2026 12:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Küçük, çizik ve vuruks mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2026 12:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1468556 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2026 12:33
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	-3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	67	6
2. Aks	41	52	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3835	1.498	7
2. Aks	0.7765	0.799	2
El Freni	0.3955	0.512	22

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17	98V	8,23 mm	Kışlık
Sol Arka	205/45/17	98V	8,29 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/45/17	98V	8,19 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/45/17	98V	8,33 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2026 12:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1468556 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2026 12:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.03.2026 12:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1468556	Araç Giriş Tarihi:	05.03.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	05.03.2026 12:33
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

05.03.2026
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJA00674427324 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
05.03.2026 11:49:50 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
ABS
ABS/ESP (CAN)
4*
Hata kodu DTC 505613:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 508886:
Multimedya kontrol ünitesi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.
Hata kodu DTC E15487:
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİSİM YOK
ABS
Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...
ABS
Park freni CAN
Hata kodu DTC 501387:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 501386:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 501887:
Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı
i
BOZUK İLETİSİM
Güvenlik
Park asistanı OBD
Güvenlik
On kamera CAN

16*
Hata kodu DTC 65014B:
ECU
Çok yüksek sıcaklık
Hata kodu DTC 652182:
Hata kodu DTC 657697:
Hata kodu DTC 656192:
Hata kodu DTC 656292:
Hata kodu DTC 656392:
Hata kodu DTC 656492:
Hata kodu DTC 5F4892;
Hata kodu DTC 656592:
Hata kodu DTC 656604:
Hata kodu DTC 656704:
Hata kodu DTC 656804:
Hata kodu DTC 656097:
Hata kodu DTC 650471:
Çok fonksiyonlu kamera
Kamera merceği kirlidir.
Hata kodu DTC 65148F;;
Hata kodu DTC 65178F;;
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC ACB449:
Yağmur sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC7C04:
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAC ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!
Hata kodu DTC AC8004:
Sağ okuma lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923064:
Mars motoru
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu DTC 92A214:
UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLÉSİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
4*
Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bölümü arac elektrik sistemi kumanda ünitesi
sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 941614:
AKU VOLTAJ!
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Konfor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.03.2026 12:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1468556	Araç Giriş Tarihi:	05.03.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	05.03.2026 12:33
Mersis No:	0309073518100001				

Anahtarsız giriş ve siiris moduli CAN

3*

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglant
ı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15487:

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Hirsizlik korumasi

CAN Gateway

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561764:

Seritte kalma yardimcisi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 563687:

Multimedya kontrol initesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 561F86:

Multimedya kontrol initesi

HATALI İLETİSİM!

Ses/Video

Multimedya araylizi CAN

Hata kodu DTC 9F3388:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930911:

Hata kodu DTC 930D11;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930F11;

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu

Fonksiyon hatalidir.

Ses/Video

Mobil telefon indiiksiyon sarj sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1RJA00674427324 şase nolu ve 06FCD693 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.03.2026 12:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1468556	Araç Giriş Tarihi:	05.03.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	05.03.2026 12:33
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri




Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Küçük Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Küçük Vuruk



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.03.2026 12:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1468556	Araç Giriş Tarihi:	05.03.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	05.03.2026 12:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası