

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2025 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1347698 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2025 10:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DNH038



Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2025 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1347698 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2025 10:37
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DNH038	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	90614	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00270860064	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U462270	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	BEYAZ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	16-03-2023
Sonraki Muayene Tar.	23-02-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2025 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1347698 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2025 10:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, kir, çizik ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde yoğun deforme jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo ses yapıyor
Şanzıman		yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafazası hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2025 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1347698 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2025 10:37
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,5 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	68	1
2. Aks	68	53	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	165	169	3
2. Aks	146	148	2
El Freni	72	70	3

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,03 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	3,69 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	3,08 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	3,32 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2025 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1347698 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2025 10:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2025 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1347698 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2025 10:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

04.03.2025

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D—470 (H4D—E4)

Üretim yılı: 20-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RJAO0270860064 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 04.03.2025 10:09:44 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD 9

Hata kodu DTC 056415:

Otomatik hız kontrolü/sınırlayıcı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 0302F8:

YANMA SİLİNDİRİ 2

TEKLEME ALGILANDI

Hata kodu DTC 250421:

Alternatör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C31581:

Araç hızı sinyali

HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

ARIZALI VOLAN DIŞ SINYALI

Hata kodu DTC 132081:

CAN-BUS __

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 158887:

Batarya yönetimi kumanda ünitesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba

ğlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC C14087:

Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b

ağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

ABS ABS/ESP (CAN) G*

Hata kodu DTC 505613:

Kumanda ünitesi güçkaynağı

ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 508386:

Direks. aç sen

HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve kumanda ünitesinin multiplex bilgileri

MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC E15487:

Radyokumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15687:

Direksiyon açısı sensörüne CAN-Bus—bağlantı

İLETİSİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b

ağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Klima Klima 1

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Güvenlik CAN Gateway

Konfor UCH CAN NID

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedalı müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedalı müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9501:

DİREKSİYON KOLONU SVİCİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9564:

DİREKSİYON KOLONU SVİCİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Marş motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2025 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1347698 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2025 10:37
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor UPC CAN 6

Hata kodu DTC E14F87:
Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b
ağlantı
BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E14887:
Motorbölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi
ne CAN—Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15387:
Klima kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN—Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC AOE296:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 7*

Hata kodu DTC 941015:
GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C12287:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
HATALI İLETİSİM!

Hata _kod DTC C_12987:

— — — —
LAŞTİK BASINCI İZLEMEYLE CAN İLETİSİMİ
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E14F87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba
ğlantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E14887:
ABS _kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN—_Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- meğa macs PC

Hata kodu DTC E25487:

Konfor Park asistanı OBD
Direksiyon Servo direksiyon CAN 010

Hata kodu DTC 560116:
AKU VOLTAJ!
.. “
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 560849:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 563486:
Direks. aç sen
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 561C86:
Direks. aç sen
HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC 563286:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
HATALI İLETİŞİM!

SesNideo Multimedia arayüzü CAN
SesNideo Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:
Arka sağ hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:
Arka sağ hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11:
On sağ hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12:
On sağ hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F11:
On sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F12:
On sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931111:
Arka sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931112:
Arka sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Hata kodu DTC 932812:
MİKROFON_1 __
HATALI GİRİŞ SİNYALI

Hata kodu DTC 932913:
MİKROFON 2
Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2025 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1347698 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2025 10:37
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932A13:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934116:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod

Hata kodu DTC 93DD8F:
Radyoya CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC E14F87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC E16587:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİŞİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.08.2023		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2025 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-1347698 Araç Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2025 10:37
Mersis No: 0309073518100001


Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.03.2025 10:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1347698	Araç Giriş Tarihi:	04.03.2025 09:35	Araç Çıkış Tarihi:	04.03.2025 10:37
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.03.2025 10:37
Rapor No: 06-01-1347698
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:35

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.03.2025 10:37



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Turbo - Ses Yapıyor

Notlar**Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO TESTİ yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.03.2025 10:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1347698	Araç Giriş Tarihi:	04.03.2025 09:35	Araç Çıkış Tarihi:	04.03.2025 10:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası