

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.12.2025 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1450891	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	30.12.2025 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DNG891



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1450891 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DNG891	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	111129	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00170860069	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	16-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	23-02-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.12.2025 12:10
Rapor No: 06-01-1450891
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:09

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2025 12:10

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1450891 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizik, hasar ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme ve hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü takviyesiyle çalıştırıldığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1450891 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.2 m/km	6.3 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	74	6
2. Aks	52	53	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.423	2.0235	16
2. Aks	0.6315	0.639	1
El Freni	0.4845	0.4715	2

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	6,03 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,92 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	6,04 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,93 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1450891 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1450891 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

30.12.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00770859945 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.12.2025 11:30:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 022664:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 0226F3:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 022516:

GAZ PEDALI SENSORU, SENSOR 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

ARIZALI VOLAN DİŞ SINYALI

Hata kodu DTC 052592:

Hız kontrol sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

10*

Hata kodu DTC 50511C:

ABS hidrolik pompa motoru

ELEKTRİK AKTİVASYON DEVRESİ ARIZALI

Hata kodu DTC 505D7B:

Fren basıncı sensörü

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC 508086:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508586:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508686:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve kumanda Unitesinin multiplex bilgileri

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda unitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15687:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-baglantı

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 903616:

Güç kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7124:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7224:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000058:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radyo CAN-Bus/baglantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda linitine

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC C07300:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.12.2025 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1450891	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	30.12.2025 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC 92A481:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

ARIZALI GÜC KAYNAGI
Hata kodu DTC AOE296:
KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ADA116:
AKTUATOR GÜC KAYNAGI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC ADA172;

AKTUATOR GÜC KAYNAGI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
3*

Hata kodu DTC 94017B:
Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC E15487:

Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Hata kodu DTC E25487:
Konfor

Park asistanı OBD
Direksiyon

Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 560116:

AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GÜC KAYNAGI

Ses/Video
Multimedya arayışı CAN

Hata kodu DTC 9F3716:
Güç kaynağı

ARIZALI GÜC KAYNAGI
Ses/Video

Navigasyon
Hata kodu DTC 932A01:

USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932A13:
USB portu

Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934116:
ECU

Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934262:

Radyo
"Yasaklanmış" mod

Hata kodu DTC 93DDS8F:
Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda Ünitesine CAN-Bus/baglanti

anti
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E16587:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E02387:

s-baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.12.2025 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1450891	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	30.12.2025 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Ses kontrol modülü/bilgi-eglençe sistemine CAN-Bu

Tramer Sorgulaması

VF1RJA00170860069 şase nolu ve 06DNG891 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.12.2025 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1450891	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	30.12.2025 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.12.2025 12:10
Rapor No: 06-01-1450891
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:09

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2025 12:10



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.12.2025 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1450891	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	30.12.2025 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası