

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1423174 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 17:48
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DNG749



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1423174 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 17:48
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DNG749	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	115457	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00070860127	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	16-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	23-02-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 17:48
Rapor No: 06-01-1423174
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:04

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 17:48

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1423174 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 17:48
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izler, çizikler, standart dışı onarım ve ezikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri, çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1423174 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 17:48
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,1 m/km	3,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	68	4
2. Aks	60	51	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	349	321	8
2. Aks	1.704	1.808	5
El Freni	359	345	4

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,45 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,39 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,29 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/16	97W	3,72 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1423174 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 17:48
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1423174 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 17:48
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.10.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00070860127 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.10.2025 17:42:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

ARIZALI VOLAN DİŞ SINYALI

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 507855:

Elektromekanik el frenini

YANLIS KONFIGURASYON

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve kumanda Ünitesinin multiplex bilgileri

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A568:

Lastik ebatları

Farklı lastik ebatları

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15687:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFAE14:

AKU RÖLESİ B

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD511:

Plaka lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODF14:

Mars motoru rölesi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

3*

Hata kodu DTC E15B87:

Motor rölesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E15487:

Radyo CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E25487:

Konfor

Park asistanı OBD

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

Ön sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

Ön sağ hoparlör

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 17:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1423174	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 17:04	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 17:48
Mersis No:	0309073518100001				

Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931111;
Arka sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931112;
Arka sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931511;
Anten yükselticisi AM/FM1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934116;
ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934262;
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC 93DDS8F;
Radyoya CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 93DD87;
Radyoya CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E16587;
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E02387;
Ses kontrol modülü/bilgi-eglençe sistemine CAN-Bu
s-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***0127 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TOUCH 1.0 TCE 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 17:48
Rapor No: 06-01-1423174
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:04

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 17:48

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 17:48
Rapor No: 06-01-1423174
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:04

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 17:48

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Kırılmış




Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1423174 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 17:48
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Taban, Paspaslar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Motor - Ses Yapıyor

Notlar**Lastik ile ilgili notlar;**

Sağ arka lastik marka modeli farklı

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç rölanti halindeyken harici ses mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 17:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1423174	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 17:04	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 17:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası