

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1438139 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 12:32
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DTU814



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1438139 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 12:32
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)


Araç Bilgileri

Plaka	06DTU814	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	91479	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00466499626	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	30-11-2020	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.11.2025 12:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/12
Rapor No:	06-01-1438139	Araç Giriş Tarihi:	21.11.2025 11:52	Araç Çıkış Tarihi:	21.11.2025 12:32
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1438139 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 12:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Ön silecekler deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1438139 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 12:32
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	2.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	79	1
2. Aks	56	62	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.61	1.615	0
2. Aks	1.295	1.2345	4
El Freni	180	169	6

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,36 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,55 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,22 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	4,5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1438139 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 12:32
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1438139 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 12:32
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

21.11.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00466499626 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

21.11.2025 12:24:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 022664:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 0226F3:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 022516:

GAZ PEDALI SENSORU, SENSOR 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 150397:

Hava emme flapı

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508886:

Multimedya kontrol ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/ışık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 922D67::

On cam sileceği motoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 923A92:

Batarya

Akl bosalmıştır.

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Konfor

Park asistanı OBD

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931111:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Arka sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931112:

Arka sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmış" mod

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1438139 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 12:32
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.12.2020		Çarpışma	Hayır	3528.27	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.11.2025 12:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1438139	Araç Giriş Tarihi:	21.11.2025 11:52	Araç Çıkış Tarihi:	21.11.2025 12:32
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1438139 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 12:32
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Tampon, ön, Ön tampon >
Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2025 12:32
Rapor No: 06-01-1438139
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:52

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2025 12:32



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Pas



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.11.2025 12:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1438139	Araç Giriş Tarihi:	21.11.2025 11:52	Araç Çıkış Tarihi:	21.11.2025 12:32
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası