

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.12.2025 14:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1444262	Araç Giriş Tarihi:	11.12.2025 09:45	Araç Çıkış Tarihi:	11.12.2025 14:55
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06BYL374



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1444262 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BYL374	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	77593	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00465384711	Motor Gücü	74 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	15-05-2020	Sonraki Muayene Tar.	13-08-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2025 14:55
Rapor No: 06-01-1444262
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:45

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2025 14:55

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1444262 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1444262 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,4 m/km	3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	66	12
2. Aks	63	73	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	172	158	8
2. Aks	146	164	11
El Freni	121	144	16

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,84 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	7,11 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,73 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	7,08 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1444262 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1444262 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.12.2025
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 100
Motor kodu:
H4D-450 (H4D-B4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJA00465384711 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
11.12.2025 09:45:22 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 063877:
GAZ KELEBEGİ KONUMU
MANTIKSIZ KONUM
Hata kodu DTC 150308:
Hava emme flapi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 1503F7;
Hava emme flapi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 150307:
Hava emme flapi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 155596:
VAKUM POMPASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 505104:
ABS hidrolik pompa motoru
ELEKTRİK AKTİVASYON DEVRESİ ARIZALI
Hata kodu DTC 50511C:
ABS hidrolik pompa motoru
ELEKTRİK AKTİVASYON DEVRESİ ARIZALI
Hata kodu DTC 508086:
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 508886:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Multimedya kontrol initesi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.
Hata kodu DTC 50A186:
Lastik basıncı kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Hata kodu DTC 903616:
Guc kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima
Klima
Hata kodu DTC A4C614:
ic mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.
Güvenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Surucu tarafı emniyet kemeri diğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UPC CAN
Konfor
Gösterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda linitesi
sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Konfor
Park asistanı OBD
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya arayışı CAN
Hata kodu DTC 9F3716:
Guc kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu DTC 930B11:
Arka sağ hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930B12:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Arka sağ hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930D11;
On sağ hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930D12;
On sağ hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931111:
Arka sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931112:
Arka sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934116:
ECU

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1444262 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93DDS8F:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.05.2025		Çarpışma	Hayır	152528.34	TL
29.05.2024		ERP-Çarpışma	Hayır	34789.71	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.12.2025 14:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1444262	Araç Giriş Tarihi:	11.12.2025 09:45	Araç Çıkış Tarihi:	11.12.2025 14:55
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1444262 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası cercevesi > Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon > Küçük Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.12.2025 14:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1444262	Araç Giriş Tarihi:	11.12.2025 09:45	Araç Çıkış Tarihi:	11.12.2025 14:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası