

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 16:33
Rapor No: 06-01-1382141
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 15:58

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 16:33

Full Plus Ekspertiz



06CTL462



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 16:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1382141 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 15:58 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 16:33
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06CTL462	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	89817	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00268567331	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 16:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1382141 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 15:58 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 16:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Taban döşemesinde yakıcı madde izi mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Tampon koruyucu plastiği sağ ve sağ davlumbaz hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 16:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1382141 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 15:58 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 16:33
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.7 m/km	-1.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	78	6
2. Aks	59	63	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.1665	1.0495	10
2. Aks	1.0825	1.2675	14
El Freni	0.638	0.71	10

Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	6,55 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6,39 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	6,33 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6,45 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 16:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1382141 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 15:58 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 16:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 16:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1382141 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 15:58 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 16:33
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.06.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00268567331 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.06.2025 16:23:19 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 505613:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havasi kontrol sistemi

En az 1 tekerlegin lastik basinci cok disuktiir.

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

ic mekan fani

Hatali kontrol akim devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensori

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Konfor

UPC CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E25487:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Park asistani OBD

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylizi CAN

Hata kodu DTC 9F3487:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalidir.

Ses/Video

Navigasyon

Ses/Video

Ses yükseltici OBD

Ses/Video

Telematik CAN

Ses/Video

Mobil telefon indikasyon sarj sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.06.2025 16:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1382141	Araç Giriş Tarihi:	11.06.2025 15:58	Araç Çıkış Tarihi:	11.06.2025 16:33
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***7331 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TOUCH 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 16:33
Rapor No: 06-01-1382141
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 15:58

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 16:33

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 16:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1382141 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 15:58 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 16:33
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu sağ > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Araçta etiket söküm izleri mevcut. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.06.2025 16:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1382141	Araç Giriş Tarihi:	11.06.2025 15:58	Araç Çıkış Tarihi:	11.06.2025 16:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası