

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 11:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1419539 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 11:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DPP423



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 11:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1419539 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 11:05
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DPP423	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	35408	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00370896409	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	MAVİ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	26-04-2023	Sonraki Muayene Tar.	10-04-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 11:05
Rapor No: 06-01-1419539
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:15

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 11:05

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 11:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1419539 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 11:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, yüzeysel çizikler ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Paspaslar yok. Yakıcı madde izi ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 11:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1419539 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 11:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.2 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	77	3
2. Aks	59	54	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.1995	1.1945	0
2. Aks	1.5065	1.6025	5
El Freni	1.069	1.3575	21

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,95 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,45 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,87 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,33 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 11:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1419539 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 11:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 11:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1419539 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 11:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

24.09.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00370896409 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.09.2025 10:59:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

4*

Hata kodu DTC 508586:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC E14E87:

GOSTERGE GRUBU ECU'SUYLA CAN BAGLANTISI

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda unitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC ACB449:

Yagmur sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9649:

Yagmur/isik sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E15487:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 92A481:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

3*

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E25487:

Konfor

Park asistanı OBD

Hata kodu DTC A72914:

Dis on sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72A14:

ic 8n sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72B14:

ic 6n sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72C14:

Dis on sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Sanziman

Cift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylı CAN

Hata kodu DTC 9F3487:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 934116:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93DD58F:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 93DD87:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 11:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1419539 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 11:05
Mersis No: 0309073518100001

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.07.2025		KTTCarpm	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.09.2025 11:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1419539 Araç Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.09.2025 11:05
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri




Diğer



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Kırılmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok

Parça Grubu

Tavan

Parça ve Hasar

Ön cam direği, sağ - Lokal Boya

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 11:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1419539	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 11:05
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.09.2025 11:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1419539	Araç Giriş Tarihi:	24.09.2025 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	24.09.2025 11:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası