

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.01.2026 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1453188	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2026 10:58	Araç Çıkış Tarihi:	07.01.2026 12:25
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06COM532



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1453188 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06COM532	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	17423	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00767902525	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	TURUNCU	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	07-09-2021	Sonraki Muayene Tar.	16-09-2027
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.01.2026 12:25
Rapor No: 06-01-1453188
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:58

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2026 12:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1453188 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		arka amortisörlerde hafif yağ kaçağı mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1453188 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.3 m/km	-2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	84	5
2. Aks	65	61	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.446	1.214	16
2. Aks	0.8465	0.7145	15
El Freni	0.6985	0.62	11

Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,31 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,52 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,26 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,49 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1453188 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1453188 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.01.2026

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00767902525 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.01.2026 12:16:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 505613:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E14187:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E14087:

Elektrikli tahrik motoru kumanda ünitesine CAN-Bus

-baglantısı

BOZUK İLETİSİM

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri dıkmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000058:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radyo CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 922D67::

On cam silme motoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 923A67:

AKU KESME SVİCİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E14087:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda ünitesi

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ADA172:

AKTUATOR GUC KAYNAGI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E15487:

Radyo CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Park asistanı OBD

Sanziman

Cift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya analizi CAN

Hata kodu DTC 9F3487:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 933213:

AUX GİRİSİ (AUX)

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93398F::

ARKA KAMERA

HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 934749:

Bluetooth modülü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93DDS8F:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.01.2026 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1453188	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2026 10:58	Araç Çıkış Tarihi:	07.01.2026 12:25
Mersis No:	0309073518100001				

Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus baglantisi
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E02387:
Ses kontrol modülü/bilgi-eglençe sistemine CAN-Bu
s-baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1RJA00767902525 şase nolu ve 06COM532 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.01.2026 12:25
Rapor No: 06-01-1453188
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:58

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2026 12:25

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi:	07.01.2026 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1453188	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2026 10:58	Araç Çıkış Tarihi:	07.01.2026 12:25
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik

Diğer



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.01.2026 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1453188	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2026 10:58	Araç Çıkış Tarihi:	07.01.2026 12:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası