

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Rapor No: 06-01-1479681  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05

# Full Plus Ekspertiz



## 06EHS035



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1479681 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06EHS035	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	49653	<b>Yakıt Cinsi</b>	Benzin
<b>Şase</b>	VF1RJA00870896499	<b>Motor Gücü</b>	67 kw
<b>Motor Hacmi</b>	999cc	<b>Marka</b>	Renault
<b>Rengi</b>	MAVİ	<b>Model</b>	Clio
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	11-05-2023	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	27-04-2026
<b>Model Yılı</b>	2023	<b>Araç Tipi</b>	Hatchback
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Rapor No: 06-01-1479681  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Rapor No: 06-01-1479681  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut, sol arka çamurlukta hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1479681 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,6 m/km	-2.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	71	3
2. Aks	43	55	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.6635	0.7085	6
2. Aks	121	152	20.5
El Freni	0.3435	0.5305	35

### Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87T	7,03 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87T	7,25 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87T	6,94 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87T	7,17 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1479681 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 67	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1479681 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;  
  
16.04.2026  
Arac:  
Renault Clio-V 1.0 TCe 90  
Motor kodu:  
H4D-470 (H4D-E4)  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RJA00870896499 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
16.04.2026 13:44:42 /  
Hata kodu / Genel sorgulama /  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin UDS OBD  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC 505613:  
Kumanda Ünitesi glic kaynağı  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hata kodu DTC 508086:  
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC 50A07B:  
Lastik havası kontrol sistemi  
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.  
Hata kodu DTC 50A186:  
Lastik basıncı kontrolü  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC E14087:  
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC E15487:  
Radyo kumanda unitesine CAN-Bus  
İLETİSİM YOK  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Hata kodu DTC E14087:  
Elektrikli tahrik motoru kumanda unitesine CAN-Bus  
-baglantısı  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
BOZUK İLETİSİM  
Klima  
Klima  
Hata kodu DTC A4C614:  
iç mekan fanı  
Hatalı kontrol akım devresi.  
Güvenlik  
Park asistanı OBD  
Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rolesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AC2123:  
Suruçi taraflı emniyet kemeri diğmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC0000S8:  
Yağmur/ısı sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC E14087:  
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti  
İLETİSİM YOK  
Konfor  
UPC CAN  
Hata kodu DTC 923A67:  
AKU KESME SVICI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC E14087:  
Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda linitesine CAN-Bus bağlantısı  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC AOE296:  
KISA FAR SOL  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AOE396:  
KISA FAR SAĞ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AODF14:  
Mars motoru rolesi  
Fonksiyon hatalıdır.  
Konfor  
Gosterge panosu grubu OBD  
Hata kodu DTC 941519:  
Geri vites lambası  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Sanziman  
Çift debriyajlı sanziman CAN  
Hirsizlik koruması  
CAN Gateway  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Multimedya araylızı CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Ses/Video  
Navigasyon  
Hata kodu DTC 930B11:  
Arka sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930B12:  
Arka sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930D11;  
Ön sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930D12;  
Ön sağ hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930F11;  
Ön sol hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 930F12;  
Ön sol hoparlör  
Fonksiyon hatalıdır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-1479681 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 931111:  
Arka sol hoparlor  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu DTC 931112:  
Arka sol hoparlor  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu DTC 93D98F:  
USB portu  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu DTC 93398F;:  
ARKA KAMERA  
HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 934116:  
ECU  
FONKSIYON/ARIZALI DEVRE  
Hata kodu DTC 937511:  
Geri vites kamerasi  
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

VF1RJA00870896499 şase nolu ve 06EHS035 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Rapor No: 06-01-1479681  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik

## Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1479681 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu, sağ ve sol ön çamurlukta koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1479681 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 14:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası