

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.02.2026 13:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1462046	Araç Giriş Tarihi:	09.02.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	09.02.2026 13:39
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



16GB350



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1462046 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	16GB350	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	172145	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF15RTL0E50116784	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	KIRMIZI	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	17-12-2013	Sonraki Muayene Tar.	05-12-2026
Model Yılı	2013	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 13:39
Rapor No: 06-01-1462046
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 11:30

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 13:39

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1462046 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu hasarı, Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Elektrikli dikiz aynası ayar mekanizması ve katlaması arızalı çalışmıyor
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camlar deforme sol sis farı camı hasarlı. Sağ sis yanmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disklerinde aşınma mevcut
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1462046 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,9 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	70	8
2. Aks	50	54	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3225	1.4325	7
2. Aks	0.715	0.428	40
El Freni	0.718	0.351	51

Verimlilik

31

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	7,51 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87H	7,77 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	7,44 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	7,69 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1462046 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.02.2026 13:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1462046	Araç Giriş Tarihi:	09.02.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	09.02.2026 13:39
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

09.02.2026

Araç:

Renault Clio-1V 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-608 (K9K-B6)

Üretim yılı;

12-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF15RTL0E50116784 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

09.02.2026 11:30:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel CAN OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC 940811:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH CAN

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 920F11;

Hata kodu DTC 921111:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 923115:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 924115:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 925615:

SAG SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Hata kodu DTC 927094:

Direksiyonun altında degistirme modulii

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris moduli CAN

Konfor

Park asistansı CAN

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Hata kodu DTC 178072:

Vites degistirme tamburu 1

Yanlis vites degisikligi

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radyo CAN

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmış" mod

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1462046 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.08.2022		Çarpışma	Hayır	31625.3	TL
06.02.2018		Çarpma	Hayır	593.62	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 13:39
Rapor No: 06-01-1462046
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 11:30

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 13:39

Araç Resimleri



Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 13:39
Rapor No: 06-01-1462046
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 11:30

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 13:39

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer




Şanzıman, Vites topuzu > Onaysız



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Onaysız



Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Onaysız



Kaporta, Muhafaza, arka > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Sis lambaları, Sis farı camı, sol > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 13:39
Rapor No: 06-01-1462046
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 11:30

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 13:39



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Kaporta, Kaporta > Standart Dışı Onarım

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Arka bölüm	Arka sac/panel - Değişmiş
Arka bölüm	Bagaj havuzu - Değişmiş
Kaporta	Sağ Üst Frangart - Lokal Boya
Kaporta	Sol Üst Frangart - Lokal Boya
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Arka tampon demiri arka sac panel ve bagaj havuzu değişmiş. Bagaj havuzu değiştiğinde dolayı çakılı şase sonradan sağ amortisör kulesene çakılmıştır çakılı şase numarasında zımpara işlem mevcut tam olarak okunamamaktadır kontrol önerilir.

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Kapı gergileri ses yapıyor. Araç boyasında solma vernik yanığı mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.02.2026 13:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1462046	Araç Giriş Tarihi:	09.02.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	09.02.2026 13:39
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası