

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 09:29
Rapor No: 06-01-1509798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:30

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 09:29

Full Plus Ekspertiz



06ADH895



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 09:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1509798 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 09:29
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06ADH895	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	193879	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF15R040H57230050	Motor Gücü	55 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	09-01-2017	Sonraki Muayene Tar.	22-04-2028
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 09:29
Rapor No: 06-01-1509798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:30

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 09:29

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 09:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1509798 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 09:29
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camları deforme, solma mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde çatlamlar mevcut, sağ ön lastik hava kaçırıyor.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balatalarında aşınma mevcut.
Yürür Aksam		Sol aks hasarlı. Ön amortisör körükleri hasarlı. Alt rakım burçları çatlak
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı enjektör sesli çalışma enjektör Dipleri sızdırma mevcut.
Şanzıman		Debriyaj pedalı sert ve dipten kavıyor.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza kırık
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 09:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1509798 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 09:29
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,9 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,8 mm	Yazlık



Tekerlek/Lastik > Çatlak



Tekerlek/Lastik > Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 09:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1509798 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 09:29
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 09:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1509798 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 09:29
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

07.08.2026
Arac:
Renault Clio-1V 1.5 dCi
Motor kodu:
K9K-612 (K9K-E6)
Üretim yılı;
12-16
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF15R040H57230050 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
07.08.2026 11:32:47 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0380:
On ısıtma bujileri A
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P0380:
On ısıtma bujileri A
Fonksiyon hatalıdır.
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC C00187:
CAN-BUS
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 940213:
Yakıt seviyesi sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 94037B:
Fren sıvısı seviye sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 940413:
Hava yastığı kontrol lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC F00316:
AKU VOLTAJ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 941213:
Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC 952014:
Mars motoru rölesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 953215:
ELEKTRİK HATCHBACK ACMA MOTORU
arızalı aktivasyon
Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 953118:
SAG SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 956023:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 956123:
Debriyaj pedal sensörü son konumu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 951924:
PARK ANAHTARI/NOTR ANAHTAR
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 921111:
AKU KESME SVICI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 921113:
AKU KESME SVICI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 922211:
DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 922312:
Hata kodu DTC 922511:
Güc kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN
Hata kodu DTC A0531C:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
DİREKSİYON KOLONU KİLİTLEME
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC C12900:
MULTİPLEKS AG
Hatalı ABS bilgisi.
Hata kodu DTC D00187;
MULTİPLEKS AG
Hatalı ABS bilgisi.
Hata kodu DTC D00186:
MULTİPLEKS AG
Hatalı ABS bilgisi.
Hata kodu DTC 561254:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.08.2026 09:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1509798	Araç Giriş Tarihi:	07.08.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	10.08.2026 09:29
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF15R040H57230050 şase nolu ve 06ADH895 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 09:29
Rapor No: 06-01-1509798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:30

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 09:29

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 09:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1509798 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 09:29
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Kaporta, Sol Üst Frangart > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 09:29
Rapor No: 06-01-1509798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:30

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 09:29



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Onaysız



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Onaysız



Motor, Alt muhafaza > Kırılmış



Ön aks, Aks mili, sağ > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Spoiler > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş lzi



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

Farlar

Döşemeler/Kapaklar

Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Çizik

Far camı, sağ - Deforme Olmuş

Döşemeler/Kapaklar - Deforme Olmuş

Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.08.2026 09:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1509798	Araç Giriş Tarihi:	07.08.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	10.08.2026 09:29
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor yağ kaçağı, enjektörlerde sesli çalışma ve enjektör diplerinden sızdırma mevcut servis kontrol genel bakım önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Araçta etiket söküm izleri mevcut. Arka lamba camlarında koruma folyosu mevcut. Lastiklerde çatlamlar mevcut, sağ ön lastik hava kaçırıyor. Araç süspansiyon testine alınmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.08.2026 09:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1509798	Araç Giriş Tarihi:	07.08.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	10.08.2026 09:29
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası