

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 14:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1426568 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 14:48
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BIH661



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 14:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1426568 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 14:48
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BIH661	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	144523	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF15R436D62277818	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	11-01-2019	Sonraki Muayene Tar.	15-12-2025
Model Yılı	2018	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 14:48
Rapor No: 06-01-1426568
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:57

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 14:48

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 14:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1426568 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 14:48
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri, çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 14:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1426568 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 14:48
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.9 m/km	1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	74	0
2. Aks	59	45	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.609	2.3965	8
2. Aks	1.2655	1.075	15
El Freni	0.8085	0.627	22

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,2 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,65 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,61 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,12 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 14:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1426568 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 14:48
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1426568	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

15.10.2025

Arac:

Renault Clio-1V 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-608 (K9K-B6)

Üretim yılı;

12-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF15R436D62277818 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.10.2025 12:55:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC C42300:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

HATALI MESA]

Hata kodu DTC C00100:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Gosterge panosu CAN

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 95F108:

Lastik basıncı kontrolüne CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris moduli CAN

Konfor

Park asistansı CAN

Sanziman

Cift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC 500886:

Dis hava sıcaklığı sensörü

HATALI SINYAL

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radyo CAN

Ses/Video

Multimedya araylızi CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 14:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1426568 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 14:48
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.09.2019		ERPÇarpışma	Hayır	11581.79	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1426568	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri




Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 14:48
Rapor No: 06-01-1426568
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:57

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 14:48



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kaporta, Sol Üst Frangart > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 14:48
Rapor No: 06-01-1426568
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:57

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 14:48



Kaporta, Muhafaza, orta > Sökülmüş-Yok



Kaporta, Muhafaza, orta > Sökülmüş-Yok



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Rötüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Rötüş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motorsöğütması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 14:48
Rapor No: 06-01-1426568
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:57

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 14:48



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı
Madde İle Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar**Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç far yükseklik ayarı çalışmıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 14:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1426568	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 14:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası