

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1411428 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DCT811



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1411428 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DCT811	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	57353	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RJK00269016638	Motor Gücü	70 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	GRI	Model	Express
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-06	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1411428 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım,ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1411428 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,2 m/km	1,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	82	0
2. Aks	70	71	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.0555	2.047	0
2. Aks	0.8225	0.761	7
El Freni	0.9045	0.8505	5

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91V	6,11 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91V	6,35 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91V	6,31 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91V	6,22 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1411428 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
360	327	65	150
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	75	11	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1411428 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

01.09.2025

Arac:

Renault Express 1.5 Blue dCi 95

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJK00269016638 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

01.09.2025 14:48:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 047129:

Egzoz gazı basıncı sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 148E22:

TURBO KOMPRESOR SISTEMI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

ABS

ABS/ESP

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Konfor

UCH

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 923A92:

AKU VOLTAJİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

UPC

Hata kodu DTC 927415:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

Gosterge paneli

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Radıyo

Ses/Video

Telematik

Hata kodu DTC AE2306:

Telefon modülü (GSM)

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC AE2209:

SIM kart

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1411428 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.08.2025		Çarpma	Hayır	0	TL
06.05.2023		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.09.2025 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1411428	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2025 13:50	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2025 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 14:51
Rapor No: 06-01-1411428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:50

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 14:51



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.09.2025 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1411428	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2025 13:50	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2025 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 14:51
Rapor No: 06-01-1411428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:50

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 14:51



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Taş Vuruğu



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir. Motor kaputu ve sol bagaj kapısı genel mikron değerlerinden düşük ve bağlantı cıvataları işlemlidir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.09.2025 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1411428	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2025 13:50	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2025 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası