

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1471613	Araç Giriş Tarihi:	16.03.2026 12:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EMJ067



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1471613 Araç Giriş Tarihi: 16.03.2026 12:32 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EMJ067	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	34752	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1MA000072706588	Motor Gücü	110 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	2299cc
Rengi	BEYAZ	Model	Master
İlk Tescil Tarihi	04-07-2024	Sonraki Muayene Tar.	06-08-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Kamyonet (Minibüs**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 14:52
Rapor No: 06-01-1471613
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.03.2026 12:32

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 14:52

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1471613 Araç Giriş Tarihi: 16.03.2026 12:32 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut. Arka çamurluk alt kısmında hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli. İç kaplama döşemesi sabitleme hatalı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1471613 Araç Giriş Tarihi: 16.03.2026 12:32 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/65/16C	112R	5,79 mm	Kışlık
Sol Arka	225/65/16C	112R	8,46 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/65/16C	112R	5,83 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/65/16C	112R	8,38 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1471613 Araç Giriş Tarihi: 16.03.2026 12:32 Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1471613	Araç Giriş Tarihi:	16.03.2026 12:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

16.03.2026

Araç:

Renault Master-III 2.3 dCi

Motor kodu:

M9T-880 (M9T-D8)

Üretim yılı;

14-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1MAQ000072706588 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

16.03.2026 12:29:32/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Konfor

Gösterge panosu CAN

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 954747:

ON KABIN ISIGI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953612:

Terminal 15 role B

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953512:

Fren balatası asınma göstergesi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 926767:

CALISTIR-DURDUR SİSTEMİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 928062:

KAVRAMA KONUM SENSÖRÜ

ARIZA VEYA HASARLI ELEKTRİK DEVRESİ!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radyo CAN

3*

Hata kodu DTC 930B13:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931113:

Arka sol hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 932813:
Mikrofon
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1471613	Araç Giriş Tarihi:	16.03.2026 12:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1MA000072706588 şase nolu ve 06EMJ067 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1471613	Araç Giriş Tarihi:	16.03.2026 12:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1471613	Araç Giriş Tarihi:	16.03.2026 12:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, A-direk iç kaplaması, sağ > Sabitlemesi Hatalı




Döşemeler/Kapaklar, A-direk iç kaplaması, sol > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

ARAÇ PANELVAN TİPTEN CAMLIVAN TİPE SONRADAN ÇEVİRİLMİŞ.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç yüksekliğinden dolayı TAVAN VE FRANGARTLARDA boya kusur kontrolü yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1471613	Araç Giriş Tarihi:	16.03.2026 12:32	Araç Çıkış Tarihi:	16.03.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası