

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 17:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1426376 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FMT515



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 17:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1426376 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34FMT515	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	150905	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00969191194	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	16-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	10-05-2027
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 17:06
Rapor No: 06-01-1426376
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:19

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 17:06

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 17:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1426376 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, boya atmaları ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka sağ lamba camı hasarlı ve sol arka stop lambaları yanmıyor
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları eksik ve ön lastikler deforme
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 17:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1426376 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,1 m/km	3.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	79	3
2. Aks	48	48	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.776	1.672	5
2. Aks	1.8905	1.9925	5
El Freni	1.092	1.038	4

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	2,54 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	3,43 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	2 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	3,18 mm	Kışlık



Jant kapağı, sol arka >
Sökülmüş-Yok



Jant kapağı, sol ön >
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 17:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1426376 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 17:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1426376 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 17:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

14.10.2025
Arac:
Renault Megane-1V 1.3 TCe
Motor kodu:
H5H-450 (H5H-A4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00969191194 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
14.10.2025 16:46:11 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 010517:
Emme manifoldu basinc sensori
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 010617:
Sarj basinci
HATALI EMME BORUSU BASINCI
Hata kodu DTC 009517:
Emme havası sıcaklık sensori
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 001013:
Giriş eksantrik mili ayarı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 001313:
DEGİSKEN EGZ00Z KAM MILİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 00F817;
Sarj basinci sensori
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 00F917;
Emme manifoldu basinc sensori
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 011017:
Emme havası sıcaklık sensori
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 019017:
Yakıt basinci sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 000113:
BESLEME HIZI KONTROL DEVRESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedali konumu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensori
HATALI SINYAL
ABS
ABS/ESP (CAN)
ABS
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Klima
Klima
Givenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
İLETİSİM YOK
Konfor
UPC CAN
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC 941415:
Parlakhk kontrolü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hata kodu DTC 060013:
Secme kolu konum tanima
MANTIKSIZ SINYAL
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylızi CAN
Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
Hata kodu DTC 933213:
AUX GİRİSİ (AUX)
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 17:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1426376 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.01.2025		Çarpma	Hayır	4560	TL
12.12.2022		Çarpma	Hayır	377.6	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 17:06
Rapor No: 06-01-1426376
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:19

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 17:06

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.10.2025 17:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1426376	Araç Giriş Tarihi:	14.10.2025 16:19	Araç Çıkış Tarihi:	14.10.2025 17:06
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2025 17:06
Rapor No: 06-01-1426376
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:19

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2025 17:06



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Taban, Pasparlar > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar**Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.10.2025 17:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1426376	Araç Giriş Tarihi:	14.10.2025 16:19	Araç Çıkış Tarihi:	14.10.2025 17:06
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası