

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 09:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-3438633 Araç Giriş Tarihi: 22.11.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 09:55
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FMT513



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 09:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-3438633 Araç Giriş Tarihi: 22.11.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 09:55
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34FMT513	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	105545	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00169191089	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	16-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 09:55
Rapor No: 06-01-3438633
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.11.2025 14:06

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 09:55

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 09:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-3438633 Araç Giriş Tarihi: 22.11.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 09:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut. Paspaslar hasarlı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor üst kapağı hafif yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izleri ve çatlak mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Arka boru hafif ezik
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 09:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-3438633 Araç Giriş Tarihi: 22.11.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 09:55
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	82	1
2. Aks	49	44	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.38	2.202	7
2. Aks	1.7025	1.7615	3
El Freni	1.6215	1.4995	7

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,41 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,88 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,36 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,93 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 09:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-3438633 Araç Giriş Tarihi: 22.11.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 09:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 09:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-3438633 Araç Giriş Tarihi: 22.11.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 09:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

24.11.2025

Arac:

Renault Megane-1V 1.3 TCe

Motor kodu:

H5H-450 (H5H-A4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00169191089 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.11.2025 09:41:19 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A11:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFAE14:

AKU ROLLESİ B

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylı CAN
Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
Hata kodu DTC 931113:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 09:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-3438633 Araç Giriş Tarihi: 22.11.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 09:55
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.10.2022		ERP-Çarpışma	Hayır	7116.04	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.12.2025 09:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-3438633	Araç Giriş Tarihi:	22.11.2025 14:06	Araç Çıkış Tarihi:	02.12.2025 09:55
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Egzoz sistemi, Arka boru > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 09:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-3438633 Araç Giriş Tarihi: 22.11.2025 14:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 09:55
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Camlar, Ön cam > Çatlak



Camlar, Ön cam > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.12.2025 09:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-3438633	Araç Giriş Tarihi:	22.11.2025 14:06	Araç Çıkış Tarihi:	02.12.2025 09:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası