

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1392477 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CED097



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1392477 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CED097	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	92977	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00X66140577	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-26	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1392477 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli, çizik ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1392477 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	71	4
2. Aks	28	32	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.181	1.061	10
2. Aks	0.925	0.9135	1
El Freni	0.87	0.8215	5

Verimlilik

29

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,13 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,11 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,07 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1392477 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.07.2025 15:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1392477	Araç Giriş Tarihi:	08.07.2025 14:51	Araç Çıkış Tarihi:	08.07.2025 15:27
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

07.07.2025

Arac:

Renault Megane-1V 1.3 TCe

Motor kodu:

H5H-450 (H5H-A4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00X66140577 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.07.2025 15:11:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Hata kodu DTC 90531E:

YOLCU KOLTUGU KISI ALGILAMASI SENSORU

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 950318:

ARKA SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC 950418:

ARKA SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC 957015:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC AOD515:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72114:

ic sol park yardım sensörü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72214:

ic sag park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72014:

Dis sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72314:

Dis sag park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge panosu CAN
Sanziman
Cift debriyajli sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2025 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1392477 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.12.2024		ERPÇarpisma	Hayır	25426.5	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2025 15:27
Rapor No: 06-01-1392477
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 14:51

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 15:27

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2025 15:27
Rapor No: 06-01-1392477
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.07.2025 14:51

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2025 15:27

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik




Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Diğer



Kapı, sol arka, Sürgülü kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Tavan
Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Sol üst frangart - Lokal Boya
Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motor kaputunda folyo olduğundan boya kusur kontrolleri yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.07.2025 15:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1392477	Araç Giriş Tarihi:	08.07.2025 14:51	Araç Çıkış Tarihi:	08.07.2025 15:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası