

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.01.2026 11:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1452302	Araç Giriş Tarihi:	05.01.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	05.01.2026 11:28
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DEU270



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 11:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1452302 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 11:28
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06DEU270	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	82848	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00969473772	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	SİYAH	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	17-08-2022	Sonraki Muayene Tar.	17-07-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 11:28
Rapor No: 06-01-1452302
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:50

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 11:28

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 11:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1452302 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 11:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, taş izi ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme ve hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 11:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1452302 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 11:28
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,7 m/km	-4,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	84	3
2. Aks	56	53	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.024	2.4265	19
2. Aks	1.206	1.174	2
El Freni	1.8145	1.322	27

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93Y	4,56 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93Y	6,02 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93Y	4,52 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 11:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1452302 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 11:28
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.01.2026 11:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1452302	Araç Giriş Tarihi:	05.01.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	05.01.2026 11:28
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

05.01.2026

Arac:

Renault Captur-II e-Tech 160

Motor kodu:

H4M-630 (H4M-B6)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJB00X70929525 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.01.2026 10:26:51 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

İ

BOZUK İLETİSİM

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7002:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC 923B94:

12 Volt batarya

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 923B96:

12 Volt batarya

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

İ

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Park asistanı OBD

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine

CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934116:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmış" mod

Hata kodu DTC 93DD87:

Radyoya CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

Telematik CAN

Hata kodu DTC AE138F:

Telematik kumanda ünitesine USB bağlantısı

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC AE2306:

Telefon modülü (GSM)

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC AE2209:

SIM kart

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 11:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1452302 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 11:28
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.11.2022		ERP-Çarpma	Hayır	2584	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 11:28
Rapor No: 06-01-1452302
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:50

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 11:28

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.01.2026 11:28
Rapor No: 06-01-1452302
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:50

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 11:28

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik




Tampon, arka, Arka tampon > Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.01.2026 11:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1452302	Araç Giriş Tarihi:	05.01.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	05.01.2026 11:28
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.01.2026 11:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1452302	Araç Giriş Tarihi:	05.01.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	05.01.2026 11:28
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası