

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.01.2026 13:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1451821	Araç Giriş Tarihi:	02.01.2026 15:54	Araç Çıkış Tarihi:	03.01.2026 13:23
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DGS504



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1451821 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 13:23
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DGS504	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	86578	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00069806800	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	SİYAH	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	08-10-2022	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 13:23
Rapor No: 06-01-1451821
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 15:54

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 13:23

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1451821 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 13:23
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ön tampon kırık. Taş izi ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut, paspas hasarlı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1451821 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 13:23
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
6.7 ! m/km	5.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	84	11
2. Aks	43	58	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.0815	1.609	22
2. Aks	0.9755	0.996	2
El Freni	1.445	1.504	3

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93W	6,19 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93W	6,87 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93W	6,13 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93W	6,93 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1451821 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 13:23
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.01.2026 13:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1451821	Araç Giriş Tarihi:	02.01.2026 15:54	Araç Çıkış Tarihi:	03.01.2026 13:23
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

02.01.2026

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00069806800 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.01.2026 15:53:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 100794:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508686:

Arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 50B668:

Elektromekanik el frenini

Park freni uygulanmış haldeyken tekerleklerde hareket algılandı.

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC ACB449:

Yağmur sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7A04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 9C101C:

Far ayarı

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Park asistansı CAN

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC A0801C:

Motor çalıştırma tuşu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gösterge panosu CAN

Hata kodu DTC E25487:

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC 061347:

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561F86:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Kamera multiplex veri girişi

SINYAL MEVCUT DEĞİL!

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Hata kodu DTC 9F3716:

Güç kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Ses/Video

Navigasyon ile iletişim

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

Ön sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

Ön sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1451821 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 13:23
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931111:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931112:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.05.2023		Çarpma	Hayır	8519.7	TL
01.05.2023		Çarpma	Hayır	1855.55	TL


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.01.2026 13:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1451821	Araç Giriş Tarihi:	02.01.2026 15:54	Araç Çıkış Tarihi:	03.01.2026 13:23
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1451821 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 13:23
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Kırılmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.01.2026 13:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1451821	Araç Giriş Tarihi:	02.01.2026 15:54	Araç Çıkış Tarihi:	03.01.2026 13:23
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası