

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 11:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1452800	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 11:01	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 11:59
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DET934



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1452800 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06DET934	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	90522	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00369192132	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	SİYAH	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	17-08-2022	Sonraki Muayene Tar.	10-07-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1452800
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:01

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:59

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1452800 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, taş izi ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut. Sol ön lastik deforme.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1452800 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,2 m/km	-1.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	78	4
2. Aks	69	62	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.575	1.619	2
2. Aks	1.218	1.2675	3
El Freni	133	112	16

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	5,23 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93V	5,13 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	5,28 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	5,16 mm	Yazlık



Lastik, sol ön > Deforme
Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1452800 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 11:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1452800	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 11:01	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 11:59
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

06.01.2026

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00369192132 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.01.2026 11:48:23 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

3*

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 102813:

Elektrikli soğutma maddesi pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 16BAS82:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

Hata kodu DTC 204773:

Katkı maddesi enjeksiyon valfi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508087:

MULTIPLEKS AG

MULTIPLEKS AGA ENJEKSİYON DAĞITIM ÇIKIŞI YOK!

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 505616:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC ACB449:

Yagmur sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC5314:

Arka cam rezistansı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0108:

HATCHBACK ACMA

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC AF0711:

DIREKSİYON KOLONU KILITLEME

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7A04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923011:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Konfor

Park asistansı CAN

Hata kodu DTC A72416:

Hata kodu DTC A72449:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ECU

ARIZALI ECU

Hata kodu DTC A72488:

Hata kodu DTC A72B97:

Hata kodu DTC A74087:

Hata kodu DTC A74487:

Hata kodu DTC A74787:

Hata kodu DTC A74B87:

Hata kodu DTC A74D87:

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

Hata kodu DTC A05185:

DIREKSİYON KOLONU KILITLEME

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A05267:

DIREKSİYON KOLONU KILITLEME

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A0531C:

DIREKSİYON KOLONU KILITLEME

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC A05111:

DIREKSİYON KOLONU KILITLEME

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 11:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1452800	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 11:01	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 11:59
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC A0801C:
Motor calistirma tusu
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglantı

BOZUK ILETISIM
Konfor
Gosterge panosu CAN
4*

Hata kodu DTC 942282:
Hata kodu DTC E15587:
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 942464:
Sanziman
Cift debriyajli sanziman CAN
Hata kodu DTC 181516:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 181316:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylizi CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 9F3716:
Guc kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Ses/Video

Navigasyon ile iletisim
Hata kodu DTC 930B11:
Arka sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930B12:
Arka sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930D11;
On sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930D12;
On sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931111:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931112:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931513:
Anten yukselticisi AM/FM1
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931613:
Anten yukselticisi FM2
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 932913:
MIKROFON 2

Hata kodu DTC 934116:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmis" mod
Hata kodu DTC 937511:
Geri vites kamerasi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 11:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1452800	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 11:01	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 11:59
Mersis No:	0309073518100001				

Fonksiyon hatalıdır.

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00369192132 şase nolu ve 06DET934 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:59
Rapor No: 06-01-1452800
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:01

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:59

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1452800 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:59
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği dyno testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 11:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1452800	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 11:01	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 11:59
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası