

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1384295 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CZE235

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1384295 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 16:38
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34CZE235	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	104604	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00X65448726	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1384295 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda Çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1384295 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 16:38
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,9 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	83	4
2. Aks	69	73	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.563	1.472	5
2. Aks	1.9225	1.991	3
El Freni	0.832	0.839	0

Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	91H	91H	5,83 mm	Kışlık
Sol Arka	91H	91H	7,3 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,74 mm	Kışlık
Sağ Arka	91H	91H	7,18 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1384295 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1384295 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 16:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

17.06.2025

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi Grandtour

Motor kodu:

K9K-873

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00X65448726 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.06.2025 16:31:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P253F:

Motor yağı sınıfı

YAG ESKİ

Hata kodu P253F:

Motor yağı sınıfı

YAG ESKİ

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 056415:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 05641C:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 253F29:

MOTOR YAGI

MOTOR YAGINA SU KARISMASI

Hata kodu DTC 150308:

Hava emme flapsi

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC C40200:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 90531E:

YOLCU KOLTUĞU KİSİ ALGILAMASI SENSÖRÜ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 950A15:

SURUCU TARAFI KOLTUK KONUM SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923A92:
AKU İZLEME
AKI boşalmıştır.
Hata kodu DTC AODOQ15:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Park asistanı CAN
Konfor
Gösterge panosu CAN
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hata kodu DTC D22686:
Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC D22586:
Arka sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC D22186:
On sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC D22086:
On sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 180516:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya arayışı CAN
Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.06.2025 16:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1384295	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 16:06	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 16:38
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***8726 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 BLUEDCI EDC 115 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1384295 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1384295 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik



Kaporta, C-direk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 16:38
Rapor No: 06-01-1384295
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:06

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 16:38



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Yüzeysel Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İz



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş




Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.06.2025 16:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1384295	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 16:06	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 16:38
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası