

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1412595 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CFJ056



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1412595 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFJ056	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	133777	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00866025668	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	GRİ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-18	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1412595 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deforme jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1412595 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-8.0 ! m/km	9.0 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	82	3
2. Aks	62	54	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.484	1.343	9
2. Aks	2.0795	2.252	7
El Freni	1.4305	1.5365	6

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	2,22 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	3,48 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	2,65 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	3,4 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1412595 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1412595 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

04.09.2025

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00866025668 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.09.2025 09:38:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P1805:

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 022516:

GAZ PEDALI SENSORU, SENSOR 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 212016:

GAZ PEDALI SENSORU 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 150308:

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

Hata kodu DTC 20E800:

Ure katkı maddesi basınç regülasyonu

BASINÇ ÇOK DÜŞÜK

Hata kodu DTC 208A7A;:

Ure katkı maddesi pompası

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC C40100:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTISI

I

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 950A15:

SURUCU TARAFI KOLTUK KONUM SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİŞİM!

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC A0C814:

Klima kompresörü kontrol valfi

HATALI KONTROL DEVRESİ İŞLEVİ/ARALIĞI

Hata kodu DTC 923A92:

AKÜ İZLEME

AKÜ boşalmıştır.

Hata kodu DTC 924012:

RADYATÖR FANİ (YÜKSEK AYAR)

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Park asistanı CAN

Konfor

Gösterge panosu CAN

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC D22686:

Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgisi

HATALI SİYAL

Hata kodu DTC D22586:

Arka sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgisi

HATALI SİYAL

Hata kodu DTC D22186:

Ön sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgisi

HATALI SİYAL

Hata kodu DTC D22086:

Ön sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgisi

HATALI SİYAL

Hata kodu DTC 500286:

NOTR BİLGİSİ

HATALI SİYAL

Hata kodu DTC 500186:

Sogutma sıvısı sıcaklığı hakkında multipleks bilgisi

si

HATALI SİYAL

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 181316:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 181516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya analizi CAN

Hata kodu DTC 930588:

Ses/Video

Radyo/navigasyon OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1412595 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.11.2022		Çarpışma	Hayır	802.4	TL
03.06.2021		Çarpışma	Hayır	2097.45	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 09:44
Rapor No: 06-01-1412595
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:05

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 09:44

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 09:44
Rapor No: 06-01-1412595
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:05

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 09:44

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Yüzeysel Çizik



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Fitili > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1412595 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Fren sistemi	Fren disk, sol ön - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka ve sol ön kapıda maskemele hatası boya tozu mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor. Araç start&stop kontrol ertirin uyarısı veriyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.09.2025 09:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1412595	Araç Giriş Tarihi:	04.09.2025 09:05	Araç Çıkış Tarihi:	04.09.2025 09:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası